

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Dróg i Mostów - Janusz Hołowaty

71-063 Szczecin ul. Wilków Morskich 6/9

🌐 jah-mosty.pl ☎ 603 116 273 ✉ jah@wp.pl

RAPORT Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ

Obiekt: **Most drogowy nad Kanalem Ostrawica w m. Giżyn**

Droga: Droga powiatowa Giżyn - Młyny, km 0+017

Nr drogi: **1558Z**

Stadium: Ekspertyza techniczna

Zamawiający: Powiat Pyrzycki
ul. Lipiańska 4 74-200 Pyrzyce

Oświadczam, że ekspertyza techniczna została wykonana w sposób zgodny z obowiązującym prawem powszechnym, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz, że jest kompletna i została wykonana w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć.

Wykonali : *dr inż. J. Hołowaty*

upr. Nr 131/Sz/94

mgr inż. D. Jurkowski

Szczecin, sierpień 2025 r.

CZĘŚCI SKŁADOWE OPRACOWANIA

I. Raport z ekspertyzy technicznej	3
II. Uprawnienia i zaświadczenie	10
III. Wyciąg z obliczeń statycznych	12
IV. Rysunki	34
1. Plan orientacyjny	35
2. Plan sytuacyjny	36
3. Inwentaryzacja mostu	37
V. Wyciąg z inspekcji szczegółowej	38

I. RAPORT Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ

Most drogowy w ciągu drogi powiatowej nr 1558Z w miejscowości Giżyn

1. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejszy raport opracowano na podstawie umowy nr D.273.8.2025 zawartej dnia 25.06.2025 r. z Powiatem Pyrzyckim w Pyrzycach.

Przedmiotem raportu jest ekspertyza techniczna (przegląd specjalny) obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1558Z w miejscowości Giżyn, gm. Pyrzyce. Przegląd przeprowadzono w oparciu o Instrukcję GDDKiA przeprowadzania przeglądów specjalnych. Most nie jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych. Jest ujęty w Wojewódzkiej i Gminnej ewidencji zabytków nieruchomych, i jest typowany do wpisu do rejestru zabytków. W ewidencji obiekt określany jest jako most drogowy zachodni.

W ramach ekspertyzy oceniono stan ogólny mostu i zakres występujących uszkodzeń, wykonano pomiary niwelacyjne przęsła i podpór, wykonano przegląd elementów obiektu z oceną ich stanu technicznego i występującego zakresu pęknięć, ubytków i zniszczeń, wykonano dokumentację, oszacowano wpływ występujących uszkodzeń na nośność obiektu. Wstępnie wskazano zalecane do wykonania roboty naprawcze, remontowe i odtworzeniowe. W raporcie zestawiono i omówiono wyniki przeglądu specjalnego oraz sformułowano podstawowe spostrzeżenia i wnioski. Wykonana niwelacja obiektu umożliwi w przyszłości na kontrolę występowania ewentualnych osiadań obiektu. Na podstawie oceny stanu technicznego mostu i jego elementów zidentyfikowano prawdopodobne przyczyny uszkodzeń lub nieprawidłowości w zachowaniu się obiektu. Wstępnie określono także przydatność użytkową i wymagany zakres prac remontowych, naprawczych lub modernizacyjnych do przywrócenia stanu technicznego zgodnego z przepisami.

Weryfikację nośności mostu przeprowadzono w oparciu o inwentaryzację własną obiektu oraz normy, literaturę i zalecenia:

- Przegląd podstawowy i szczegółowy, księga obiektu, wycena wartości, most - JN1 14120016. Inwest – Projekt mgr inż. Dariusz Bury. Wołczkowo, październik 2005.
- Raport z przeglądu podstawowego (rocznego) obiektu mostowego nr: M01/2024. Labo-Mobil – mgr inż. J. Skrabacz. Tarnów, wrzesień 2024
- PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obciążenia
- Instrukcja GDDKiA do określania nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych Warszawa 2004
- Wytyczne oceny stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich WR-M-81
- Vorträge Über Baumechanik, Karl V. Ott, Prag 1877
- Przepisy: Vorschrift über die Herstellung eiserner Straßenbrücken, Z.21.817 ex1892
- Th. Schaffer, Handbuch Der Ingenieurwissenschaften, Zweiter Band: Der Brückenbau, Leipzig 1886
- Des Ingenieurs Taschenbuch. 11. Auflage. 1877 oraz 16. Auflage. 1896

- Bryła S., Podręcznik inżynierski. Tom II. Mosty – Statyka budowli. Księgarnia Polska B. Połonieckiego. Lwów-Warszawa 1928

2. Podstawa opracowania

- 2.1. Inwentaryzacja konstrukcyjna mostu z niwelacją (wykonana w ramach niniejszego opracowania)
- 2.2. Przegląd konstrukcji mostu wykonany w lipcu 2025 r. (wykonane w ramach niniejszego opracowania)
- 2.3. Ocenę uszkodzeń mostu (wykonane w ramach niniejszego opracowania)
- 2.4. Analiza poprzednich przeglądów (wykonane w ramach niniejszego opracowania)
- 2.5. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe mostu dla oceny jego aktualnej nośności (wykonane w ramach niniejszego opracowania)
- 2.6. Wytyczne i zalecenia opracowane przez GDDKiA

3. Charakterystyka obiektu

Most znajduje się w ciągu drogi powiatowej nad Kanałem Ostrawica w miejscowości Giżyn, pow. pyrzycki, woj. zachodniopomorskie. Obiekt znajduje się w km 0+017 drogi powiatowej nr 1558Z Giżyn - Młyny. Most został oddany do eksploatacji w 1872 r. do przeprowadzenia drogi nad kanałem odwadniającym.

Konstrukcja mostu jest masywna kamiennie-ceglana. Fundamenty i podpory są kamienne, sklepienie jest ceglane z kamiennymi krawędziami na elewacji. Balustrady pierwotnie wykonane niejednorodnie, kamienne na zewnątrz i ceglane od wewnątrz – były wielokrotnie naprawiane i uzupełniane wyłącznie cegłą. Konstrukcja mostu jest typowa dla okresu budowy, z elementami zapewniającymi długi okres jej eksploatacji. Ustrój nośny jest jedoprzęsłowym sklepieniem ceglanym. Podniebienie sklepienia ma kształt wycinka koła. Zmienna jest grubość sklepienia wynoszącą od 26 cm w kluczu do 52 cm w wezłowie. Przęsło oparte jest na podporach kamiennych bezpośrednio, na ciosach kamiennych o grubości ścian ok. 1,0 m, długość ścian wynosi 5,06 m. Rozpiętość mostu w świetle wynosi 4,90 m.

Posadowienie przyczółków jest nieznane, ale ze względu na lokalizację mostu wg map niemieckich na terenach mułów torfowo-wapiennych, posadowienie może być pośrednie. Most znajduje się na terenie zalewowym. W dniu pomiarów inwentaryzacyjnych światło pionowe pod mostem wynosiło 1,88 m, woda pod mostem płynęła bardzo leniwie. Na podstawie śladów na ścianach podpór można ocenić, że poziom wody może się podnosić nawet o 60 cm zakrywając szew wezłowia. Obiekt sklepiony jest typowym obiektem integralnym nie wymagającym łożysk, dylatacji i nawet płyt przejściowych, więc może przenosić występujące odkształcenia termiczne pod warunkiem zabezpieczenia stref przejściowych i prawidłowym odprowadzaniu wody opadowej i roztopowej z jezdni poza obiekt.

Nawierzchnia jezdni na moście, w obrębie sklepienia i skrzydeł jest kamienna z bruku o wysokości 16 cm, na podsypce piaskowej. Sklepienie ceglane jest prawdopodobnie pokryte warstwą ochronną z betonu. Grubość tej warstwy na sklepieniu jest dostosowana do spadków poprzecznych i podłużnych i wynosi ok. 12 cm w miejscu wykonanej odkrywki. Odwodnienie powierzchniowe

pomostu odbywa się obustronnymi spadkami podłużnymi jezdni. Most jest jedno-pasowy, z ruchem naprzemiennym. Na drodze występuje tylko lokalny ruch samochodowy i pieszy. Pobocza technicznie ani chodniki nie występują. Ruch pieszy na moście odbywa się po jezdni. Dla ułatwienia zjazdu z mostu na przyległy teren trzy ściany skrzydeł zaprojektowano jako rozchylone. Odchylenie skrzydeł miało ułatwić przejazd pojazdów długich (wozy z zaprzęgiem), obecne pojazdy są jednak dłuższe i szersze dostosowane do potrzeb gospodarki rolnej. Długość mostu ze skrzydłami wynosi 12,12 m.

Balustrady na skrzydłach były wielokrotnie naprawiane. Z analizy zdjęć archiwalnych wynika, że balustrada na skrzydle NE została odbudowana po prawdopodobnym przewróceniu przez pojazd manewrujący z drogi prostopadłej przy dawnej mieszalni pasz. Do napraw stosowano cegłę ceramiczną czerwoną i inną. Dla odtworzenia ceglanych czapek także stosowano cegłę ceramiczną zwykłą. Część napraw, jak obrzutki i tynki na częściach ceglanych, szybko utraciły swoją przydatność – i obecnie łuszczą się i odpadają. Niektórych napraw nie dokończono, a część powierzchni tynkowanych ma zarysowania i odspojenia na całej długości balustrad.

Odwodnienie obiektu było zaprojektowane jako powierzchniowe spadkami poprzecznymi i podłużnymi poza obiekt. Ze względu na bardzo małe nachylenia poprzeczne strefy przy masywnych balustradach są zasypane gruntem i zarastają roślinnością. Gromadzenie zanieczyszczeń zawilgaca strefy przy balustradach oraz ogranicza odpływ powierzchniowy wody opadowej i roztopowej. Występują przecieki i białe zacieki na spodzie sklepienia, ze śladami napraw większych ubytków. Szpryca cementowa na tynkach balustrad zawilgaca się i odpada.

Stan nawierzchni brukowej jest zadawalający, ale lokalnie występują wyboje i deformacje. Nawierzchnia asfaltowa na dojazdach jest lekko obniżona, występują także małe rysy podłużne i siatkowe w śladach kół pojazdów.

Na dojazdach do mostu pobocza są gruntowe, nieuporządkowane – nawierzchnia jezdni jest bitumiczna, z wybojami i pęknięciami. W wybojach zbiera się woda. Most nie posiada ścieków, więc woda spływa wzdłuż balustrad i wypływa na skarpy przy skrzydłach. W obrębie skrzydeł, pobocza umocniono brukiem. Kanał posiada skarpy ziemne porośnięte trawą, dno kanału jest piaszczyste.

Całkowita szerokość mostu wynosi 5,06 m, na którą składają się :

1. jezdnia w świetle balustrad szerokości 4,12 m,
2. balustrady murowane o szerokości $2 \times 0,47$ m,

Most posiada ograniczenie przejazdu dla pojazdów o ciężarze całkowitym powyżej 10 ton (znak B-18). Przez most przejeżdżają jednak długie zestawy pojazdów przystosowanych do transportu balotów słomy, siana, sianokiszonki itp., koszonych na pobliskich łąkach i polderach. Największym mankamentem jest dzisiaj zbyt mała szerokość mostu i zbyt wąskie światło między balustradami mostu dla bezpiecznego pokonania przez długie zestawy zakrętu z mostu na jezdnię prostopadłą biegnącą wzdłuż kanału lub w kierunku przeciwnym.

Konstrukcja mostu sklepionego z masywnymi podporami kamiennymi i masywnymi balustradami tynkowanymi stanowi formę konstrukcyjną objętą ochroną konserwatorską w gminnej ewidencji zabytków.

4. Warunki geotechniczne

Warunki podłoża i rodzaje gruntów nie były oceniane, gdyż obiekt nie wykazuje nietypowych deformacji lub osiadań. Ze względu na lokalizację obiektu w podłożu gruntowym mogą jednak występować i torfy, i namuły, z reguły z towarzyszącymi im piaskami. Wskazane jest, aby w ramach planowanego remontu lub przebudowy mostu rozpoznać podłoże gruntowe w zakresie wymaganym dla kategorii geotechnicznej III.

5. Stan techniczny mostu

Stan konstrukcji mostu i występujące uszkodzenia podano w inspekcji szczegółowej z dnia 24 lipca 2025 r. wykonanej w ramach niniejszego opracowania.

Jezdnia na moście o nawierzchni brukowej jest w dobrym stanie, nie występują wyboje i dziury. Na dojazdach jest nawierzchnia bitumiczną w różnym stanie. W najgorszym stanie jest odcinek na końcach skrzydeł od strony Młynów ze zmianą nawierzchni z jej zarysowaniami, koleinami i pękaniem. Zawyżone pobocza sprzyjają gromadzeniu się tutaj wody w miejscach zapadniętej nawierzchni.

Spód sklepienia był naprawiany przez doraźne spoinowanie i uzupełnianie zaprawą. Przy uszkodzeniu warstwy betonu ochronnego i nie działającej izolacji oraz prawdopodobnie przez wyczerpanie właściwości drenażowych użytkowanej przez 150 lat zasypki za przyczółkami uszkodzenia spoin sklepienia oraz przecieki i białe wykwity będą się ciągle odnawiać.

Części ceglane balustrad są w złym stanie ze względu na niefachowo przeprowadzoną naprawę. Wizualne porównanie stanu „starych” ocalałych ceglanych części balustrad i uszkodzeń „nowych” naprawianych wskazuje, że nieodpowiednio dobrano wytrzymałości cegieł użytych do naprawy i zastosowanej zaprawy (efekt zbyt „tłustej” zaprawy) w efekcie czego cegły szybciej niszczyły niż fuga. Dodatkowo występują uszkodzenia wywołane uderzeniami lub obcieraniem pojazdów.

Stan techniczny przesła oceniono jako niepokojący, a stan izolacji sklepienia jako awaryjny.

6. Utrudnienia w ruchu przez most

Zjazd z mostu kończy się na skrzyżowaniu usytuowanym przy moście. Zaobserwowano, że długie zestawy pojazdów zjeżdżając z mostu mają trudności przy wykonaniu relacji w prawo na prostopadłą drogę. Dotyczy to również relacji odwrotnej czyli zjazd z drogi w lewo na most. Jest to spowodowane zbyt małą szerokością mostu, który bezpośrednio przylega do skrzyżowania. Pokonanie tego zakrętu wymaga od kierowców karkołomnych manewrów zarówno na samym moście jak i na dojazdach, przy czym przejazd nie zawsze okazuje się możliwy. Bardzo łatwo jest wtedy o niekontrolowane uderzenia pojazdu w balustrady lub blisko stojące znaki. Mimo to kierowcy próbują manewrować ryzykując uszkodzenie pojazdu lub murowanej balustrady. Wjazd na most od strony Giżyna odbywa się istn. jezdnią o szerokości 5,0 m z nawierzchnią bitumiczną - droga biegnie wzdłuż kanału.

Przy obecnej geometrii mostu i bezpośrednim przyleganiu do skrzyżowania, na relacji „w prawo” z mostu między murowaną balustradą a istniejącą drogą prostopadłą da się wpisać wewnętrzną krawędź jezdni o promieniu zaledwie 5 m wobec minimalnego wymaganego promienia równego 12 m, dla przypadku z ruchem pojazdów długich (ruch autobusowy wg WPU).

Nie można zorganizować objazdu przez sąsiedni obiekt mostowy o bliźniaczej konstrukcji (także zabytkowy, położony 350 m na wschód nad tym samym kanałem), gdyż występuje tam jeszcze trudniejsza sytuacja na zjeździe z mostu dla pojazdów długich.

Most został oddany do eksploatacji w 1872 r. Ogólny widok mostu i jego stanu aktualnego przedstawiono w dokumentacji fotograficznej inspekcji szczegółowej.

7. Ocena aktualnej nośności obiektu

W ramach określenia aktualnej nośności użytkowej mostu wykonano w pierwszej kolejności obliczenia weryfikujące dla mostu na obciążenia historyczne z tamtego okresu wozem zaprzęgowym 4-konnym o masie całkowitej 12 t (2 osie po 6 t) dla wozu i po 0,8 t dla każdej pary koni, a następnie zgodnie z Instrukcją GDDKiA do określania nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych, wykonano analizę porównawczą współczesnych obciążeń normowych z obciążeniami zastępczymi pojazdami użytkowymi.

Ustrój nośny mostu przyjęto jako w pełni ceglane przęsło sklepione o konstrukcji płytowej oparte na masywnych przyczółkach kamiennych. Przyjęto do obliczeń pasmo przęsła o szerokości 1 m. Geometria wg obmiaru własnego: grubość sklepienia od 26 cm w kluczu do 52 cm w wezgielciu, strzałka łuku podniebienia 142 cm, rozpiętość w wezgielciu 490 cm.

Obliczenia statyczne dla obciążeń z okresu budowy wykonano metodą naprężeń dopuszczalnych dla sprężystej fazy pracy konstrukcji. Wytypowano trzy najbardziej wyteżone przekroje i prowadzono obliczenia dla dwóch schematów obciążeń dających maksymalne wyteżenia w tych przekrojach.

W wyniku analizy statycznej pod obciążeniem historycznym potwierdzono iż zastosowane parametry geometryczne przęsła łukowego spełnia warunki równowagi dla sklepień. Siła osiowa mieści się w rdzeniu przekroju oraz nie występuje przekroczenie naprężeń dopuszczalnych oraz wysuwanie się kłinców.

Analiza statyczna pod obciążeniami współczesnymi wykazała w ramach powyższych warunków równowagi dla sklepień przenoszenie przez przęsło mostu obciążeń dla klasy E wg normy PN-S-10030: 1985 oraz obciążeń ruchomych kategorii 4S/16 wg instrukcji GDDKiA. Ze względu na prawie pełną zgodność dla klasy E i 4S/16 nie wykonywano obliczeń dla wyższych kategorii obciążenia zastępczego wg GDDKiA.

Występujące uszkodzenia mostu w postaci zarysowań i ubytków spoin oraz wykwitów i przecieków na sklepieniu mają na razie dla konstrukcji wymiar jedynie użytkowy związany z pogorszeniem się estetyki elementów mostu. Uszkodzenia te NIE mają charakteru obniżającego aktualną nośność użytkową mostu. W chwili obecnej dla wyznaczonej nośności użytkowej mostu istnieje zapas na ubytki materiału w podniebieniu sklepienia od 5 cm w kluczu do 9 cm w wezgielciu.

Na podstawie instrukcji GDDKiA oraz aktualnego stanu technicznego mostu jego aktualna nośność użytkowa wynosi **16 ton** przy nacisku na pojedynczą oś nie przekraczającą **10 ton**.

Możliwy jest przejazd po obiekcie mostowym wszystkich pojazdów dopuszczonych do ruchu po drogach publicznych w Polsce o masie całkowitej nie przekraczającej 16 ton.

Każdy pojazd o masie całkowitej większej od 16 t, lub pojazd o nacisku na pojedynczą oś większą od 10 t należy traktować jako pojazd nienormatywny.

Na każdorazowy przejazd pojazdu nienormatywnego, należy uzyskać stosowne pozwolenie zgodnie z Rozporządzeniem MI z dn. 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych (Dz. U. 2021 poz. 212).

Niniejsze orzeczenie jest ważne przez okres 5 lat, tj. do sierpnia 2030 roku.

8. Zalecenia

Ze względu na zabytkowy charakter i ze względu na potrzeby uczestników ruchu most powinien być wyremontowany. Należy zaplanować wykonanie remontu obiektu przy zachowaniu istn. nośności lub obok postawić obiekt nowy o większej szerokości i nośności wg lokalnych potrzeb. Należy się liczyć z tym, że przy braku powiększenia skrzyżowania, nowy obiekt musi mieć znaczną szerokość, aby umożliwić bezpieczny manewr zjazdu „w prawo” z mostu. Prace związane z mostem należy ściśle skoordynować z ewentualnym wykonaniem modernizacji skrzyżowania w zakresie stosownym dla umożliwienia bezpiecznej relacji „w prawo” z istniejącego mostu czy też nowego mostu dla zestawów pojazdów długich. Wymagać to może poszerzenia istniejącego odcinka drogi wzdłuż ogrodzenia byłej mieszalni pasz na długości 30-40 m o szerokość wynikającą z analizy korytarza ruchu pojazdu o zadeklarowanych przez zainteresowane strony gabarytach (może to być nawet 7 m, w linii między budynkami trafostacji i dawnej portierni przy bramie od strony skrzyżowania) lub nawet wykorzystanie terenu byłej mieszalni jako plac manewrowy.

Zakres i rodzaj robót naprawczych należy uzgodnić z konserwatorem zabytków. Cały obiekt wymaga czyszczenia z usunięciem zabrudzeń i odspojonych elementów.

Należy zaplanować remont/naprawę mostu orientacyjnie obejmujący w swoim zakresie następujące prace:

- rozbiórka istniejącej nawierzchni wraz z podsypką do odsłonięcia betonu ochronnego sklepienia,
- na podstawie stanu betonu ochronnego podjąć decyzję o częściowym skuciu i odtworzeniu w formie cienkiej płyty betonowej na siatce stalowej + założenie izolacji zgrzewalnej lub tylko założenie izolacji jeśli beton ochronny nie jest spękany,
- wykonanie cienkiej betonowej warstwy ochronnej z siatką stalową,
- wymiana zasypki za przyczółkami do głębokości wezglówi z założeniem drenażu z wylotami poza skrzydła na skarpy kanału,
- wykonać naprawy balustrady na wykonane z zewnątrz z kostki granitowej i od wewnątrz z klinkieru – wstawki nowych murów osadzać na zaprawę mineralną wapienno-trassowo-piaskową przeznaczoną do zabytkowych XIX murów, z czapkami ze spoinowaniem również zaprawą mineralną wapienno-trassowo-piaskową o odpowiedniej granulacji. Nie stosować materiałów

przeznaczonych do budownictwa współczesnego ze względu na dodatki szarego cementu stanowiące źródło zasolenia, a następnie niszczenia zabytkowych cegieł i kamieni.

- oczyszczenie elewacji i podniebienia konstrukcji mostu z zacieków, przecieków i zabrudzeń oraz luźnych elementów,
- naprawić lokalnie sklepienie i skrzydła obiektu, ze spoinowaniem zaprawą mineralną wapienno-trassowo-piaskową o odpowiedniej granulacji,
- odtworzyć nawierzchnię kamienną na moście,
- oczyścić dno rzeki pod mostem z odpadów i zanieczyszczeń.

W przypadku potrzeby wykonania nowego mostu należy wykonać stosowną dokumentację projektową z uwzględnieniem lokalnych potrzeb dotyczących gabarytów pojazdów transportowych.

W ramach prac utrzymaniowych należy wykonywać prace:

- okresowo oczyszczać strefy przykrawężnikowe na prześle i dojazdach, min 2 razy na rok

Ww. zakresy robót mają charakter orientacyjny. Szczegółowy zakres robót powinien zostać ustalony w dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu / przebudowy / budowy nowego mostu zgodnie z warunkami remontu / przebudowy konserwatora zabytków.

Prawidłowo zrealizowany zakres prac remontowych powinien zabezpieczyć obiekt przed rozwojem uszkodzeń i całkowitą destrukcją elementów uszkodzonych.

Należy mieć na uwadze, że most leży na uboczu i jest narażony na niekontrolowany ruch pojazdów cięższych niż 16 t. Jeśli nawet nie dojdzie do bezpośredniej katastrofy drogowej w wyniku zarwania sklepienia przęsła mostu (obciążenia krytyczne są zwykle w tego rodzaju konstrukcjach kilka razy większe od dopuszczalnych), to jednak mają zdecydowany wpływ na uszkodzenia wynikające ze stanu granicznego użytkowania jak:

Deformacje – ugięcia, obroty, które wpływają na wygląd i mogą powodować uszkodzenia warstw wykończeniowych;

Drgania – zbyt duże drgania mogą być uciążliwe dla użytkowników i obniżać funkcjonalność obiektu;

Uszkodzenia – powstawanie rys, pęknięć, które wpływają na trwałość i wygląd konstrukcji.

Przy takim niekontrolowanym ruchu nawet po wykonaniu remontu w stosunkowo krótkim czasie może dojść do odtworzenia uszkodzeń estetycznych elewacji i podniebienia łuku.

Raport wykonali :

J. Hołowaty

D. Jurkowski

Szczecin, sierpień 2025 r.

II. Uprawnienia i zaświadczenie z izby

Uprawnienia i zaświadczenie z izby znajdują się w wersji papierowej ekspertyzy

III. WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNYCH

1. Założenia do obliczeń


Sprawdzenie nośności mostu wykonano w celu określenia aktualnej nośności użytkowej mostu. Obliczenia statyczne dla obciążeń z okresu budowy wykonano metodą naprężeń dopuszczalnych dla sprężystej fazy pracy konstrukcji. Siły wewnętrzne od obciążeń stałych i linie wpływowe obciążeń określono metodą elementów skończonych programem Micro-Strains stosując zakładane w pkt. 2 parametry geometryczne przęsła. Warunki stateczności sklepienia pod obciążeniem określono arkuszem kalkulacyjnym.

Dane charakterystyczne dla obiektu wg obmiaru własnego:

- szerokość jezdni w świetle balustrad: 4,12 m
- ilość pasów ruchu: 1
- ustrój nośny – sklepienie ceglane 0,26 m z warstwą ochronną z zaprawy cementowej 0,12 m
- nawierzchnia kamienna na podsypce piaskowej: 0,16 m + 0,06 m
- podpory i skrzydła kamienne

a) klasa obciążenia z okresu powstania mostu

Rok budowy mostu, na podstawie daty umieszczonej na elemencie kamiennym nadłuczca, przyjęto na 1872 r. Ze względu na brak dokumentacji dla mostu, przyjmuje się na podstawie pomierzonej szerokości drogi ok. 2,6 m oraz historycznej mapy Topographische Karte 1:25000 (Meßtischblatt 2755 (1327) Werben 1891), że most zlokalizowany w miejscowości Giżyn (niem. Giesenthal) wybudowano w ciągu drogi o parametrach klasy IIB (niem. IIB Unterhaltener Fahrweg – ozn. wg www.boehmwanderkarten.de : „droga jezdna utrzymywana w stanie użytkowym” – czyli drogę gruntową lub drogę żwirową, która jest regularnie konserwowana, utwardzana i utrzymywana w przejeździe dla pojazdów, zwykle o szerokości $\geq 2,5$ m, często wykorzystywaną jako droga leśna czy rolnicza). Zatem pierwotna klasa projektowa obciążenia mostu jest nie mniejsza niż ówczesna klasa II obciążenia mostów drogowych.




Wg przepisów: Z.21.817 ex1892 - *Vorschrift über die Herstellung eiserner Straßenbrücken* będących chronologicznie pierwszymi prawnie uregulowanymi przepisami dotyczącymi wyłącznie budowy mostów drogowych, obciążenie dla mostów klasy II stanowi kolumna wozów zaprzęgowych o całkowitej masie 7,5 t oraz obciążenie tłumem 400 kg/m² zgodnie ze schematami poniżej.

	Restfläche Menschengedränge 400 kg/m ²					
←	LW 7.5 t	LW 7.5 t	LW 7.5 t	LW 7.5 t	LW 7.5 t	
→	LW 7.5 t	LW 7.5 t	LW 7.5 t	LW 7.5 t	LW 7.5 t	

Wagenansammlung auf der Fahrbahn und Menschengedränge 400 kg/m² auf Restflächen

7.5 t



Jednak wg opracowania najbliższego dacie budowy mostu pt.: *Vorträge Über Baumechanik, Karl V. Ott, Prag 1877*, dla mostów przy drogach brukowanych (chausséen) – a tutaj mamy taką nawierzchnię na moście i dojazdach – obciążenie tłumem wynosi 390 kg/m² oraz uwzględnić należy przejazd ciężkiego wozu czterokonnego o rozstawie osi 3,5 m i nacisku na oś wynoszącą 6 t. Szerokość pojazdu przyjmuje się na 2,5 m, a waga pary ciężkich koni pociągowych na 0,8 tony.





Fig. 152.

Za bardziej miarodajne przyjmuje się do obliczeń obciążenie wg schematu powyżej z 1877 r.

b) założenie geometrii łuku do obliczeń

Kształt mostów łukowych o mniejszych rozpiętościach (< 25 m) dobierano najczęściej na podstawie kształtu linii ciśnienia dla obciążenia całkowitego z obciążeniem ruchomym na połowie

rozpiętości łuku. Ponieważ bez całkowitej rozbiórki zasypki nad sklepieniem mostu nie można jednoznacznie stwierdzić kształtu zastosowanej linii ciśnienia, a co za tym idzie kształtu łuku w obliczeniach historycznych, na potrzeby obliczeń w niniejszej ekspertyzie założono wyłącznie jej hipotetyczny przebieg. Zgodnie z obmiarem własnym wysokość szwu w kluczu wynosi 0,26 m, strzałka pionowa łuku wynosi 1,42 m, a rozpiętość podniebienia łuku przy wezłowiach wynosi 4,90 m. Na podstawie fundamentalnych założeń teorii sklepień pokazanych na rys. poniżej (*Th. Schaffer, Handbuch Der Ingenieurwissenschaften, Zweiter Band: Der Brückenbau, Leipzig 1886*):



mówiących o tym, że składowe pionowe szwów w punktach, w których linia ciśnienia przecina przeciwległe skrajne punkty przekroju (klucz, wezłowie) są sobie równe, wyznaczono z zależności geometrycznych hipotetyczną długość szwu (grubość sklepienia) w wezłowie równą 0,52 m przy długości szwu w kluczu 0,26 m.

c) sprawdzenie stateczności sklepienia murowanego pod obciążeniem

Obliczenia statyczne zarówno dla obciążeń historycznych, jak i obciążeń współczesnych służących do wyznaczenia aktualnej nośności użytkowej mostu, będą prowadzone w ten sposób, aby spełnić następujące trzy warunki równowagi jeśli sklepienie ma odpowiadać warunkom dobrej konstrukcji. Są to warunki, które sformułowano i wielokrotnie precyzowano w XIX wieku w miarę rozwoju teorii sklepień:

- w sklepieniu nie występuje rozciąganie, tzn. mimośród działania siły w danym szwie nie może przekraczać $1/6$ grubości szwu
- w sklepieniu nie może dojść do przesunięcia się kłinców (tutaj cegieł), tzn. iloraz siły poprzecznej i podłużnej w danym szwie nie może przekraczać wartości współczynnika tarcia „ f ” między cegłą i zaprawą – przyjęto dla starej zaprawy $f = 0,7$
- naprężenia ściskające w przekroju nie mogą przekraczać naprężeń dopuszczalnych

O aktualnej nośności użytkowej decydować będzie to obciążenie współczesne, którego efekty oddziaływania w postaci kombinacji momentów osiowych w przekroju, siły normalnej i poprzecznej spełnią jednocześnie wszystkie trzy powyższe warunki.

2. Schemat statyczny mostu

Ustrojem nośnym mostu jest ceglane przeszło sklepienie o konstrukcji płytowej oparte na masywnych przyczółkach kamiennych. Obiekt jest prosty w planie. Kształt sklepienia przyjęto na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych w terenie oraz założeń z pkt. 1b). Przekrój poprzeczny ustroju nośnego mostu przedstawiono na rys. nr 3.

Parametry łuku sklepienia do obliczeń:

szerokość sklepienia 5,05 m $b / l = 0,97$
strzałka łuku $f = 1,42$ m

rozpiętość łuku $l = 5,36 \text{ m}$ $f/l = 0,265$
 promień łuku $r = 3,24 \text{ m}$
 smukłość $= l/h = 20,6$
 wysokość szwu w zworniku $0,26 \text{ m}$, w wezłowie $0,52 \text{ m}$
 wysokość balastu nad zwornikiem $\sim 0,34 \text{ m}$

Obliczenia efektów oddziaływania obciążenia na sklepienie ceglane wykonano dla jednostkowego pasma łukowego dla obciążeń ciężarem stałym oraz obciążeń ruchomych ustawionych w najniekorzystniejszym miejscu. Schematem statycznym przęsła mostu jest ustrój łukowy bezprzegubowy. Model obliczeniowy zbudowany został z elementów prętowych w przestrzeni jednowymiarowej (e^1p^1).

3. Materiały konstrukcyjne

Przęsło jest ceglane monolityczne z krawędziami kamiennymi. Na podstawie *Des Ingenieurs Taschenbuch. 11. Auflage. 1877, „Tabellen der Festigkeitscoefficienten, welche bei der Bauabteilung des Berliner Polizei-Präsidiums in Gebrauch sind” S.216* przyjęto dla muru z cegły dobrej jakości na zaprawie cementowej (Guter Ziegelmauerwerk in Zement) naprężenia dopuszczalne przy ściskaniu 11 kg/cm^2 ($1,1 \text{ MPa}$). Naprężenia dopuszczalne dla kamienia jest kilka razy większe od cegły – rozpatruje się konstrukcję łuku w pełni ceglana. Ciężary własne materiałów konstrukcyjnych przyjęto ze względu na zastosowanie systemu metrycznego wg *Des Ingenieurs Taschenbuch. 16. Auflage. 1896 S. 294* i wynoszą odpowiednio: mur ceglany 1600 kg/m^3 ; beton ochronny 2000 kg/m^3 ; naw. kam. granitowa 2700 kg/m^3 ; podsypka piaskowa 1600 kg/m^3 .

4. Zestawienie obciążeń

a) obciążenia ciężarem własnym

- Ciężar sklepienia, h – wysokość sklepienia w węźle

$h = 1,036 \text{ m}$	$1,036 \cdot 16 =$	$16,6 \text{ kN/m}^2$	węzłowie
$h = 0,715 \text{ m}$	$0,715 \cdot 16 =$	$11,4$	
$h = 0,557 \text{ m}$	$0,557 \cdot 16 =$	$8,9$	
$h = 0,459 \text{ m}$	$0,459 \cdot 16 =$	$7,3$	
$h = 0,393 \text{ m}$	$0,393 \cdot 16 =$	$6,3$	
$h = 0,346 \text{ m}$	$0,346 \cdot 16 =$	$5,5$	
$h = 0,312 \text{ m}$	$0,312 \cdot 16 =$	$5,0$	
$h = 0,288 \text{ m}$	$0,288 \cdot 16 =$	$4,6$	
$h = 0,272 \text{ m}$	$0,272 \cdot 16 =$	$4,4$	
$h = 0,263 \text{ m}$	$0,263 \cdot 16 =$	$4,2$	
$h = 0,260 \text{ m}$	$0,260 \cdot 16 =$	$4,2$	klucz

b) obciążenia ciężarem stałym

Średnia grubość i ciężar objętościowy elementów nawierzchni.

	$h \text{ cm}$	$\gamma_c \text{ kN/m}^3$
kostka kamienna	16	27
podsypka piaskowa	6	16
w-wa ochronna	12	20
Razem:	34	22,6

- Ciężar nawierzchni $0,34 \cdot 22,6 = 7,68 \text{ kN/m}^2$
- Ciężar zasypki, h – wysokość zasypki w węźle

$h = 1,120 \text{ m}$	$1,120 \cdot 16 =$	$17,9 \text{ kN/m}^2$	wezglowie
$h = 0,876 \text{ m}$	$0,876 \cdot 16 =$	$14,0$	
$h = 0,675 \text{ m}$	$0,675 \cdot 16 =$	$10,8$	
$h = 0,509 \text{ m}$	$0,509 \cdot 16 =$	$8,1$	
$h = 0,372 \text{ m}$	$0,372 \cdot 16 =$	$6,0$	
$h = 0,260 \text{ m}$	$0,260 \cdot 16 =$	$4,2$	
$h = 0,169 \text{ m}$	$0,169 \cdot 16 =$	$2,7$	
$h = 0,099 \text{ m}$	$0,099 \cdot 16 =$	$1,6$	
$h = 0,048 \text{ m}$	$0,048 \cdot 16 =$	$0,8$	
$h = 0,015 \text{ m}$	$0,015 \cdot 16 =$	$0,2$	
$h = 0,000 \text{ m}$	$0,000 \cdot 16 =$	$0,0$	klucz

c) zestawienie obciążeń ruchomych **historycznych (1877 r), vierspännige Lastwagen + Menschengedränge** (Wóz 4-konny + tłum)

- współczynnik dynamiczny – przyjmuje się, że w obciążeniach historycznych obciążenie zawiera już ten współczynnik (po prostu ze względu na niską prędkość wsp. dyn. $\varphi = 1$)

- obciążenie ruchome – dla mostów przy drogach brukowanych (chausséen)

Wóz 4-konny osie (6+6)t $P_k = 120 \text{ kN}$ (konie już są poza mostem)

Tłum 390 kg/m^2 $q_k = 3,9 \text{ kN/m}$

- obciążenie ruchome zastępcze: Wóz 4-konny + tłum

Zgodnie ze schematem w pkt. 1a) przyjęto niekorzystnie rozkład obciążeń z obu osi wozu na długości $(1+3,5+1)=5,5 \text{ m}$ i szerokości $2,5 \text{ m}$. Średnie obciążenie zastępcze na 1 m szerokości sklepienia:

Wóz 4-konny osie (6+6)t: $p_{zk} = 120/5,5/2,5 = 8,73 \text{ kN/m}$

Ponieważ zastępcze obciążenie równomierne od wozu 4-konnego jest większe od obciążenia tłumem ($8,73 > 3,9$)kN, to ono zostaje wybrane do wymiarowania sklepienia.

d) zestawienie obciążeń ruchomych **klasa E wg PN-S-10030:1985**

- współczynnik dynamiczny dla elementu przykrytego warstwą gruntu lub innego materiału niekonstrukcyjnego o grubości $0,5 \leq h \leq 1,0$

rozpiętość obliczeniowa sklepienia $L = 5,36 \text{ m}$

$$\varphi = 1,35 - 0,005 \cdot 5,36 = 1,323$$

Współczesne pojazdy mogą poruszać się z pełnym ładunkiem z prędkością powyżej 10 km/h dlatego uwzględniono współczynnik dynamiczny przy obciążeniach.

- obciążenie ruchome – klasa obciążenia E

Ze względów geometrycznych pojazd K nie może być umieszczony na moście. Przyjęto obciążenie normowe jako jeden pojazd S umieszczony w osi podłużnej mostu.

S $P_{1k} = \varphi \cdot 50 \text{ kN} = 66,15 \text{ kN}$

S $P_{2k} = \varphi \cdot 100 \text{ kN} = 132,30 \text{ kN}$

- obciążenie ruchome zastępcze – klasa obciążenia E

Przyjęto rozkład obciążeń z obu osi pojazdu S na długości $(1+3,6+1)\text{m} = 5,6 \text{ m}$ i szerokości $2,5 \text{ m}$.

Obciążenie zastępcze równomiernie rozłożone od pojazdu S na 1 m szerokości sklepienia:

19	19	20	80.58476	87.94016	2.90440	-4.50630	-3.41348	-3.68181								
20	20	21	87.81007	97.60043	6.57035	-1.07927	-3.68181	-2.43225								
REAKCJE																
WEZEL	NR		X	Z	XZ											
1		59.24105	77.57260	-2.43225												
21		-59.24105	77.57260	2.43225												
6. KOMBINACJE WYNIKOW																
ZADANIE : "łuk ceglany r=3.24m bezprzrubowy kN,m"																
SCHEMAT OBLICZEN NR 16																
TYTUL : "16 CW+06 1877 12t, max M(L/4) i max M(wezgłowie)"																
WYKAZ SCHEMATOW UWZGLEDNIONYCH W KOMBINACJI																
SCHEMAT	NR	WSPOLCZ.	TYTUL SCHEMATU													
6		1.0000	"06 1877 12t, max M(L/4) i max M(wezgłowie)"													
3		1.0000	"03 naw"													
2		1.0000	"02 zasypka"													
1		1.0000	"01 sklepienie"													
SILY I MOMENTY																
RET NR	KON.	"1"	KON.	"2"	SILA	PX"1"	SILA	PX"2"	SILA	PZ"1"	SILA	PZ"2"	MOM.	MY"1"	MOM.	MY"2"
1	1	2	2	2	92.80369	83.01333	4.56443	-3.08518	-5.84664	-5.57916	-4.23267					
2	2	3	3	3	82.74381	75.38841	7.36165	-0.04904	-5.57916	-4.23267	-2.60525					
3	3	4	4	4	74.91823	69.27176	8.40685	1.26887	-4.23267	-2.60525	-1.13525					
4	4	5	5	5	68.80980	64.42958	8.08691	1.26191	-1.13525	0.14064	1.14027					
5	5	6	6	6	63.99682	60.65320	7.56113	1.02033	0.14064	1.14027	1.74077					
6	6	7	7	7	60.29833	57.80309	6.63044	0.38067	1.74077	2.10343	2.08948					
7	7	8	8	8	57.57286	55.74116	5.16793	-0.81860	2.10343	2.08948	1.80516					
8	8	9	9	9	55.58520	54.37321	4.24655	-1.55366	1.80516	1.21366	0.35177					
9	9	10	10	10	54.32403	53.60862	2.78565	-2.85344	0.35177	-0.80833	-1.65763					
10	10	11	11	11	53.65703	53.42942	1.71725	-3.82836	-1.65763	-2.27904	-2.54969					
11	11	12	12	12	53.56344	53.79106	0.56310	-4.98251	-2.54969	-2.38741	-1.75554					
12	12	13	13	13	54.01992	54.73533	-0.38859	-6.02767	-2.38741	-0.21573	3.03013					
13	13	14	14	14	55.04164	56.01436	-1.64526	-6.30038	3.03013							
14	14	15	15	15	56.35505	57.50222	-1.18777	-4.93704								
15	15	16	16	16	57.71355	59.34128	-0.15643	-4.23334								
16	16	17	17	17	59.47836	61.75705	1.27789	-3.17969								
17	17	18	18	18	61.77178	64.88831	2.87931	-1.97668								
18	18	19	19	19	64.76740	68.96234	4.42532	-0.87772								
19	19	20	20	20	68.62565	74.33289	6.86265	1.11251								
20	20	21	21	21	73.60501	81.55176	10.43629	4.22717								
REAKCJE																
WEZEL	NR		X	Z	XZ											
1		53.54147	75.93860	-5.84664												
21		-53.54147	61.65930	-3.03013												

Dla tych dwóch rodzajów obciążenia sprawdzono w dalszej kolejności warunki stateczności łuku z pkt. 1c) i zestawiono poniżej.

Warunki stateczności dla całego sklepienia od obciążenia wozem 4-konnym:

14 CW+04 1877 12t, max R + M(klucz)										σmax=	0.11 kN/cm ² σ ₂	f.max=	0.7
	h.w	e.max	M	N	T	e [m]	e [%]	σ ₁				f=T/N	
Nr węzła	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	0.522	0.087	-2.43225	97.60043	1.07927	-0.025	29%	0.013	0.024	0.01			
2	0.460	0.077	-3.68181	87.81007	-6.57035	-0.042	55%	0.009	0.030	0.07			
3	0.410	0.068	-3.41348	80.58476	-2.90444	-0.042	62%	0.007	0.032	0.04			
4	0.371	0.062	-2.55646	74.75558	-0.98565	-0.034	55%	0.009	0.031	0.01			
5	0.339	0.057	-1.62888	70.10883	-0.4414	-0.023	41%	0.012	0.029	0.01			
6	0.314	0.052	-0.69592	66.47187	-0.11902	-0.010	20%	0.017	0.025	0.00			
7	0.294	0.049	0.13177	63.70225	-0.21517	0.002	4%	0.023	0.021	0.00			
8	0.279	0.047	0.70282	61.66941	-0.92369	0.011	25%	0.028	0.017	0.01			
9	0.268	0.045	1.18421	60.28651	-1.11998	0.020	44%	0.032	0.013	0.02			
10	0.262	0.044	1.4144	59.46852	-1.94976	0.024	54%	0.035	0.010	0.03			
11	0.260	0.043	1.50529	59.19121	-2.42947	0.025	59%	0.036	0.009	0.04			
12	0.262	0.044	1.4144	59.41883	-3.11614	0.024	55%	0.035	0.010	0.05			
13	0.268	0.045	1.18421	60.18393	-3.68932	0.020	44%	0.032	0.013	0.06			
14	0.279	0.047	0.70282	61.49849	-4.68023	0.011	25%	0.027	0.017	0.08			
15	0.294	0.049	0.13177	63.50111	-5.06284	0.002	4%	0.023	0.021	0.08			
16	0.314	0.052	-0.69592	66.19749	-6.0346	-0.011	20%	0.017	0.025	0.09			
17	0.339	0.057	-1.62888	69.81549	-6.42178	-0.023	41%	0.012	0.029	0.09			
18	0.371	0.062	-2.55646	74.48905	-6.38359	-0.034	56%	0.009	0.031	0.09			
19	0.410	0.068	-3.41348	80.40204	-6.15234	-0.042	62%	0.007	0.032	0.08			
20	0.460	0.077	-3.68181	87.94016	-4.5063	-0.042	55%	0.009	0.030	0.05			
21	0.522	0.087	-2.43225	97.60043	-1.07927	-0.025	29%	0.013	0.024	0.01			
16 CW+06 1877 12t, max M(L/4) i max M(wezgłowie)										σmax=	0.11 kN/cm ² σ ₂	f.max=	0.7
	h.w	e.max	M	N	T	e [m]	e [%]	σ ₁				f=T/N	
Nr węzła	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	0.522	0.087	-5.84664	92.80369	4.56443	-0.063	72%	0.005	0.031	0.05			
2	0.460	0.077	-5.57916	83.01333	-3.08518	-0.067	88%	0.002	0.034	0.04			
3	0.410	0.068	-4.23267	75.38841	-0.04904	-0.056	82%	0.003	0.033	0.00			
4	0.371	0.062	-2.60525	69.27176	1.26887	-0.038	61%	0.007	0.030	0.02			
5	0.339	0.057	-1.13525	64.42958	1.26191	-0.018	31%	0.013	0.025	0.02			
6	0.314	0.052	0.14064	60.6532	1.02033	0.002	4%	0.020	0.018	0.02			
7	0.294	0.049	1.14027	57.80309	0.38067	0.020	40%	0.028	0.012	0.01			
8	0.279	0.047	1.74077	55.74116	-0.8186	0.031	67%	0.033	0.007	0.01			
9	0.268	0.045	2.10343	54.37321	-1.55366	0.039	87%	0.038	0.003	0.03			
10	0.262	0.044	2.08948	53.60862	-2.85344	0.039	89%	0.039	0.002	0.05			
11	0.260	0.043	1.80516	53.42942	-3.82836	0.034	78%	0.037	0.005	0.07			
12	0.262	0.044	1.21366	53.79106	-4.98251	0.023	52%	0.031	0.010	0.09			
13	0.268	0.045	0.35177	54.73533	-6.02767	0.006	14%	0.023	0.017	0.11			
14	0.279	0.047	-0.80833	56.01436	-6.30038	-0.014	31%	0.014	0.026	0.11			
15	0.294	0.049	-1.65763	57.50222	-4.93704	-0.029	59%	0.008	0.031	0.09			
16	0.314	0.052	-2.27904	59.34128	-4.23334	-0.038	73%	0.005	0.033	0.07			
17	0.339	0.057	-2.54969	61.75705	-3.17969	-0.041	73%	0.005	0.032	0.05			
18	0.371	0.062	-2.38741	64.88831	-1.97668	-0.037	60%	0.007	0.028	0.03			
19	0.410	0.068	-1.75554	68.96234	-0.87772	-0.025	37%	0.011	0.023	0.01			
20	0.460	0.077	-0.21573	74.33289	1.11251	-0.003	4%	0.016	0.017	0.01			
21	0.522	0.087	3.03013	81.55176	4.22717	0.037	43%	0.022	0.009	0.05			

Kolumna 6 przedstawia mimośród działania siły w danym przekroju (warunek nie wystąpienia rozciągania w przekroju), kolumny 8 i 9 odpowiednio naprężenia w przeciwnych skrajnych punktach przekroju (warunek nieprzekroczenia wartości naprężeń dopuszczalnych) oraz kolumna 10 przedstawia aktualny współczynnik tarcia w danym przekroju (warunek zapobiegający wysunięciu się kłinców z przekroju).

Na podstawie powyższego można stwierdzić, że geometria przyjęta do dalszych rozważań jest odpowiednia dobrane. Dla każdego schematu obciążenia siły pozostają w rdzeniu przekroju, przy czym dla najmniej korzystnego schematu rdzeń jest optymalnie wykorzystany w 89 procentach, ponadto nie dochodzi do przekroczenia wartości naprężeń dopuszczalnych oraz konstrukcja jest odporna na wysunięcie kłinców.

Parametry łuku do obliczeń podane w pkt. 2 są odpowiednio dobrane.

7. Sprawdzenie efektów oddziaływań obciążeń współczesnych na sklepienie

a) obciążenie ruchome klasa E wg PN-S-10030:1985

Wyciąg z obliczeń statycznych od obciążenia klasy E wg PN-S-10030:1985:

S Y S T E M mikro - S T R A I N S
 ***UZYTKOWNIK : D.Jurkowski@dj_jurny (Szczecin)

6. KOMBINACJE WYNIKOW
 ZADANIE : "łuk ceglany r=3.24m bezprzrubowy kn,m

SCHEMAT OBLICZEN NR 17
 TYTUŁ : "17 CW+07 PN-E 15t, max R + M(kłucz)

WYKAZ SCHEMATOW UWZGLĘDNIONYCH W KOMBINACJI
 SCHEMAT NR WSPOLCZ. TYTUŁ SCHEMATU
 7 1.0000 "07 PN-E 15t, max R + M(kłucz)
 3 1.0000 "03 naw
 2 1.0000 "02 zasypka
 1 1.0000 "01 sklepienie

SILY I MOMENTY									
PRET NR	KON. "1"	KON. "2"	SILA PX"1"	SILA PX"2"	SILA PZ"1"	SILA PZ"2"	MOM. MY"1"	MOM. MY"2"	
1	1	2	117.61199	106.66647	-0.72245	-9.27464	-2.02425	-4.25451	
2	2	3	106.98688	98.59879	4.19085	-4.26031	-4.25451	-4.30174	
3	3	4	98.45448	91.89853	6.82543	-1.46228	-4.30174	-3.41115	
4	4	5	91.59557	86.42355	7.59809	-0.46063	-3.41115	-2.29326	
5	5	6	86.05378	82.04290	7.99925	0.15315	-2.29326	-1.08194	
6	6	7	81.67647	78.63765	7.74697	0.13574	-1.08194	0.04345	
7	7	8	78.35610	76.09549	6.64983	-0.73850	0.04345	0.86284	
8	8	9	75.84816	74.33633	6.17466	-1.06052	0.86284	1.55695	
9	9	10	74.18431	73.28440	4.86858	-2.22481	1.55695	1.90927	
10	10	11	73.20802	72.92028	4.01736	-2.99297	1.90927	2.04545	
11	11	12	72.92028	73.20802	2.99297	-4.01736	2.04545	1.90927	
12	12	13	73.28440	74.18431	2.22481	-4.86858	1.90927	1.55695	
13	13	14	74.33633	75.84816	1.06052	-6.17466	1.55695	0.86284	
14	14	15	76.09549	78.35610	0.73850	-6.64983	0.86284	0.04345	
15	15	16	78.63765	81.67647	-0.13574	-7.74697	0.04345	-1.08194	
16	16	17	82.04290	86.05378	-0.15315	-7.99925	-1.08194	-2.29326	
17	17	18	86.42355	91.59557	-0.46063	-7.59809	-2.29326	-3.41115	
18	18	19	91.89853	98.45448	1.46228	-6.82543	-3.41115	-4.30174	
19	19	20	98.59879	106.98688	4.26031	-4.19085	-4.30174	-4.25451	
20	20	21	106.66647	117.61199	9.27464	0.72245	-4.25451	-2.02425	

REAKCJE
 WEZEL NR X Z XZ
 1 72.98167 92.23219 -2.02425
 21 -72.98167 92.23219 2.02425

6. KOMBINACJE WYNIKOW
 ZADANIE : "łuk ceglany r=3.24m bezprzrubowy kn,m

SCHEMAT OBLICZEN NR 18
 TYTUŁ : "18 CW+08 PN-E 15t, max M(L/4) i max M(wieżgłowie)

WYKAZ SCHEMATOW UWZGLĘDNIONYCH W KOMBINACJI
 SCHEMAT NR WSPOLCZ. TYTUŁ SCHEMATU
 8 1.0000 "08 PN-E 15t, max M(L/4) i max M(wieżgłowie)
 3 1.0000 "03 naw
 2 1.0000 "02 zasypka
 1 1.0000 "01 sklepienie

SILY I MOMENTY									
PRET NR	KON. "1"	KON. "2"	SILA PX"1"	SILA PX"2"	SILA PZ"1"	SILA PZ"2"	MOM. MY"1"	MOM. MY"2"	
1	1	2	109.80973	98.86421	4.94643	-3.60576	-7.57803	-7.34071	
2	2	3	98.53462	90.14653	8.83529	0.38413	-7.34071	-5.63421	
3	3	4	89.53463	82.97868	10.49256	2.20485	-5.63421	-3.49051	
4	4	5	82.35784	77.18583	10.36866	2.30993	-3.49051	-1.49034	
5	5	6	76.58926	72.57838	9.85249	2.00638	-1.49034	0.27878	
6	6	7	72.08104	69.04223	8.71615	1.10491	0.27878	1.68385	
7	7	8	68.71337	66.45275	6.82077	-0.56757	1.68385	2.55114	
8	8	9	66.22974	64.71791	5.46924	-1.76593	2.55114	3.05212	
9	9	10	64.65273	63.75282	3.39867	-3.69471	3.05212	3.00734	
10	10	11	63.83603	63.54829	1.74196	-5.26837	3.00734	2.53321	
11	11	12	63.76629	64.05403	-0.04281	-7.05315	2.53321	1.58275	
12	12	13	64.42184	65.32175	-1.57868	-8.67207	1.58275	0.20293	
13	13	14	65.80517	66.92780	-3.43735	-8.80995	0.20293	-1.59516	
14	14	15	67.45129	68.59846	-2.69594	-6.44521	-1.59516	-2.86715	
15	15	16	68.89660	70.52432	-0.74017	-4.81708	-2.86715	-3.65701	
16	16	17	70.66743	72.94611	1.73184	-2.72574	-3.65701	-3.79102	
17	17	18	72.86272	75.97924	4.42608	-0.42991	-3.79102	-3.13619	
18	18	19	75.65201	79.84695	7.05717	1.75413	-3.13619	-1.60498	

19	19	20	79.14639	84.85361	10.69871	4.94858	-1.60498	1.38333
20	20	21	83.56087	91.50762	15.56289	9.35377	1.38333	6.86071
REAKCJE								
WEZEL	NR	X	Z	XZ				
1		63.71089	89.57437	-7.57803				
21		-63.71089	66.34803	-6.86071				

Warunki stateczności dla całego sklepienia od obciążenia klasy E wg PN-S-10030:1985:

17 CW+07 PN-E 15t, max R + M(klucz)									σmax=	0.11 kN/cm ² σ ₂	f.max=	0.7
	h.w	e.max	M	N	T	e [m]	e [%]	σ ₁				
Nr węzła	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	0.522	0.087	-2.02425	117.61199	-0.72245	-0.017	20%	0.018	0.027	0.01		
2	0.460	0.077	-4.25451	106.66647	-9.27464	-0.040	52%	0.011	0.035	0.09		
3	0.410	0.068	-4.30174	98.59879	-4.26031	-0.044	64%	0.009	0.039	0.04		
4	0.371	0.062	-3.41115	91.89853	-1.46228	-0.037	60%	0.010	0.040	0.02		
5	0.339	0.057	-2.29326	86.42355	-0.46063	-0.027	47%	0.014	0.037	0.01		
6	0.314	0.052	-1.08194	82.0429	0.15315	-0.013	25%	0.020	0.033	0.00		
7	0.294	0.049	0.04345	78.63765	0.13574	0.001	1%	0.027	0.026	0.00		
8	0.279	0.047	0.86284	76.09549	-0.7385	0.011	24%	0.034	0.021	0.01		
9	0.268	0.045	1.55695	74.33633	-1.06052	0.021	47%	0.041	0.015	0.01		
10	0.262	0.044	1.90927	73.2844	-2.22481	0.026	60%	0.045	0.011	0.03		
11	0.260	0.043	2.04545	72.92028	-2.99297	0.028	65%	0.046	0.010	0.04		
12	0.262	0.044	1.90927	73.20802	-4.01736	0.026	60%	0.045	0.011	0.05		
13	0.268	0.045	1.55695	74.18431	-4.86858	0.021	47%	0.041	0.015	0.07		
14	0.279	0.047	0.86284	75.84816	-6.17466	0.011	24%	0.034	0.021	0.08		
15	0.294	0.049	0.04345	78.3561	-6.64983	0.001	1%	0.027	0.026	0.08		
16	0.314	0.052	-1.08194	81.67647	-7.74697	-0.013	25%	0.019	0.033	0.09		
17	0.339	0.057	-2.29326	86.05378	-7.99925	-0.027	47%	0.013	0.037	0.09		
18	0.371	0.062	-3.41115	91.59557	-7.59809	-0.037	60%	0.010	0.040	0.08		
19	0.410	0.068	-4.30174	98.45448	-6.82543	-0.044	64%	0.009	0.039	0.07		
20	0.460	0.077	-4.25451	106.98688	-4.19085	-0.040	52%	0.011	0.035	0.04		
21	0.522	0.087	-2.02425	117.61199	0.72245	-0.017	20%	0.018	0.027	0.01		
18 CW+08 PN-E 15t, max M(L/4) i max M(węzłowie)									σmax=	0.11 kN/cm ² σ ₂	f.max=	0.7
	h.w	e.max	M	N	T	e [m]	e [%]	σ ₁				
Nr węzła	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	0.522	0.087	-7.57803	109.80973	4.94643	-0.069	79%	0.004	0.038	0.05		
2	0.460	0.077	-7.34071	98.86421	-3.60576	-0.074	97%	0.001	0.042	0.04		
3	0.410	0.068	-5.63421	90.14653	0.38413	-0.063	91%	0.002	0.042	0.00		
4	0.371	0.062	-3.49051	82.97868	2.20485	-0.042	68%	0.007	0.038	0.03		
5	0.339	0.057	-1.49034	77.18583	2.30993	-0.019	34%	0.015	0.031	0.03		
6	0.314	0.052	0.27878	72.57838	2.00638	0.004	7%	0.025	0.021	0.03		
7	0.294	0.049	1.68385	69.04223	1.10491	0.024	50%	0.035	0.012	0.02		
8	0.279	0.047	2.55114	66.45275	-0.56757	0.038	83%	0.043	0.004	0.01		
9	0.268	0.045	3.05212	64.71791	-1.76593	0.047	106%	0.050	0.024	0.03		
10	0.262	0.044	3.00734	63.75282	-3.69471	0.047	108%	0.051	0.024	0.06		
11	0.260	0.043	2.53321	63.54829	-5.26837	0.040	92%	0.047	0.002	0.08		
12	0.262	0.044	1.58275	64.05403	-7.05315	0.025	57%	0.038	0.011	0.11		
13	0.268	0.045	0.20293	65.32175	-8.67207	0.003	7%	0.026	0.023	0.13		
14	0.279	0.047	-1.59516	66.9278	-8.80995	-0.024	51%	0.012	0.036	0.13		
15	0.294	0.049	-2.86715	68.59846	-6.44521	-0.042	85%	0.003	0.043	0.09		
16	0.314	0.052	-3.65701	70.52432	-4.81708	-0.052	99%	0.000	0.045	0.07		
17	0.339	0.057	-3.79102	72.94611	-2.72574	-0.052	92%	0.002	0.041	0.04		
18	0.371	0.062	-3.13619	75.97924	-0.42991	-0.041	67%	0.007	0.034	0.01		
19	0.410	0.068	-1.60498	79.84695	1.75413	-0.020	29%	0.014	0.025	0.02		
20	0.460	0.077	1.38333	84.85361	4.94858	0.016	21%	0.022	0.015	0.06		
21	0.522	0.087	6.86071	91.50762	9.35377	0.075	86%	0.033	0.002	0.10		

Na podstawie powyższego można stwierdzić, że dla najmniej korzystnego schematu obciążenia siły normalne w węzłach 9 i 10 nieznacznie wychodzą poza optymalny rdzeń o 8% wobec dopuszczalnej wówczas wartości 20%. Jednocześnie nigdzie w żadnym przekroju nie są przekroczone wartości naprężeń dopuszczalnych oraz konstrukcja jest odporna na wysunięcie kłinców.

Sklepienie łuku przenosi obciążenie klasy E wg PN-S-10030:1985.

b) obciążenie ruchome kategoria 4S/16 wg instrukcji GDDKiA

Wyciąg z obliczeń statycznych od obciążenia kategorii 4S/16:

S Y S T E M mikro - S T R A I N S
 ***UZYTOWNIK : D.Jurkowski@dj.jurny (Szczecin)

6. KOMBINACJE WYNIKOW
 ZADANIE : "luk ceglany r=3.24m bezprzgbowy kN,m "

SCHEMAT OBLICZEN NR 21
 TYTUŁ : "21 CW+11 4S/16, max R + M(klucz) "

WYKAZ SCHEMATOW UWZGLEDNIONYCH W KOMBINACJI
 SCHEMAT NR WSPOLCZ. TYTUŁ SCHEMATU
 11 1.0000 "11 4S/16, max R + M(klucz) "
 3 1.0000 "03 naw "
 2 1.0000 "02 zasypka "
 1 1.0000 "01 sklepienie "

SILY I MOMENTY								
PRET NR KON.	"1"	KON."2"	SILA PX"1"	SILA PX"2"	SILA PZ"1"	SILA PZ"2"	MOM. MY"1"	MOM. MY"2"
1	1	2	112.67313	102.01270	-0.27779	-8.60722	-2.12495	-4.11317
2	2	3	102.28613	94.15292	4.26870	-3.92567	-4.11317	-4.08252
3	3	4	93.99913	87.66764	6.65931	-1.34465	-4.08252	-3.20021
4	4	5	87.37366	82.39706	7.29835	-0.45589	-3.20021	-2.12929
5	5	6	82.04616	78.19996	7.60993	0.08598	-2.12929	-0.98667

6	6	7	77.85625	74.95158	7.32436	0.04913	-0.98667	0.06525
7	7	8	74.68988	72.53512	6.25816	-0.78421	0.06525	0.82335
8	8	9	72.30665	70.86883	5.80583	-1.07519	0.82335	1.46496
9	9	10	70.72900	69.87463	4.57754	-2.15692	1.46496	1.78713
10	10	11	69.80483	69.53194	3.79494	-2.85390	1.78713	1.91214
11	11	12	69.53194	69.80483	2.85390	-3.79494	1.91214	1.78713
12	12	13	69.87463	70.72900	2.15692	-4.57754	1.78713	1.46496
13	13	14	70.86883	72.30665	1.07519	-5.80583	1.46496	0.82335
14	14	15	72.53512	74.68988	0.78421	-6.25816	0.82335	0.06525
15	15	16	74.95158	77.85625	-0.04913	-7.32436	0.06525	-0.98667
16	16	17	78.19996	82.04616	-0.08598	-7.60993	-0.98667	-2.12929
17	17	18	82.39706	87.37366	0.45589	-7.29835	-2.12929	-3.20021
18	18	19	87.66764	93.99913	1.34465	-6.65931	-3.20021	-4.08252
19	19	20	94.15292	102.28613	3.92567	-4.26870	-4.08252	-4.11317
20	20	21	102.01270	112.67313	8.60722	0.27779	-4.11317	-2.12495

REAKCJE								
WEZEL	NR	X	Z	XZ				
	1	69.59048	88.61420	-2.12495				
	21	-69.59048	88.61420	2.12495				

6. KOMBINACJE WYNIKOW
ZADANIE : "luk ceglany r=3.24m bezprzrubowy kN,m "

SCHEMAT OBLICZEN NR 22
TYTUŁ : "22 CW+12 4S/16, max M(L/4) i max M(wezgłowie) "

WYKAZ SCHEMATOW UWZGLĘDNIONYCH W KOMBINACJI								
SCHEMAT	NR	WSPOLCZ.	TYTUŁ SCHEMATU					
	12	1.0000	"12 4S/16, max M(L/4) i max M(wezgłowie)					"
	3	1.0000	"03 naw					"
	2	1.0000	"02 zasypka					"
	1	1.0000	"01 sklepienie					"

SILY I MOMENTY																	
PRET	NR	KON."	1"	KON."	2"	SILA	PX"1"	SILA	PX"2"	SILA	PZ"1"	SILA	PZ"2"	MOM.	MY"1"	MOM.	MY"2"
	1	1	2			105.61263		94.95220		4.85215		-3.47728		-7.15072		-6.90596	
	2	2	3			94.63744		86.50421		8.47160		0.27722		-6.90596		-5.28831	
	3	3	4			85.92729		79.59581		9.97781		1.97385		-5.28831		-3.27202	
	4	4	5			79.01418		74.03757		9.80552		2.05128		-3.27202		-1.40270	
	5	5	6			73.48144		69.63524		9.28698		1.76302		-1.40270		0.24469	
	6	6	7			69.17306		66.26840		8.20139		0.92617		0.24469		1.54969	
	7	7	8			65.96388		63.80913		6.41284		-0.62952		1.54969		2.35114	
	8	8	9			63.60266		62.16483		5.16748		-1.71354		2.35114		2.81798	
	9	9	10			62.10360		61.24923		3.24738		-3.48708		2.81798		2.78082	
10	10	11				61.32385		61.05095		1.73586		-4.91298		2.78082		2.35353	
11	11	12				61.24821		61.52111		0.10673		-6.54212		2.35353		1.49166	
12	12	13				61.85464		62.70901		-1.28497		-8.01943		1.49166		0.23966	
13	13	14				63.14872		64.23436		-2.99506		-8.19059		0.23966		-1.40097	
14	14	15				64.71273		65.85990		-2.32373		-6.07299		-1.40097		-2.56864	
15	15	16				66.13662		67.76434		-0.59610		-4.67301		-2.56864		-3.31693	
16	16	17				67.90596		70.18465		1.61980		-2.83778		-3.31693		-3.48466	
17	17	18				70.12547		73.24200		4.04433		-0.81165		-3.48466		-2.95139	
18	18	19				72.96568		77.16063		6.40763		1.10459		-2.95139		-1.64214	
19	19	20				76.54986		82.25710		9.75197		4.00183		-1.64214		0.98868	
20	20	21				81.10376		89.05051		14.29764		8.08852		0.98868		5.91532	

REAKCJE								
WEZEL	NR	X	Z	XZ				
	1	61.20107	86.20905	-7.15072				
	21	-61.20107	65.19085	-5.91532				

Warunki stateczności dla całego sklepienia od obciążenia kategorii 4S/16:

21 CW+11 4S/16, max R + M(kłucz)										σmax=	0.11	f.max=	0.7
	h.w	e.max	M	N	T	e [m]	e [%]	σ1		kn/cm2	σ2	f=T/N	
Nr węzła	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	0.522	0.087	-2.12495	112.67313	-0.27779	-0.019	22%	0.017	0.026	0.00			
2	0.460	0.077	-4.11317	102.0127	-8.60722	-0.040	53%	0.011	0.034	0.08			
3	0.410	0.068	-4.08252	94.15292	-3.92567	-0.043	63%	0.008	0.038	0.04			
4	0.371	0.062	-3.20021	87.66764	-1.34465	-0.037	59%	0.010	0.038	0.02			
5	0.339	0.057	-2.12929	82.39706	-0.45589	-0.026	46%	0.013	0.035	0.01			
6	0.314	0.052	-0.98667	78.19996	0.08598	-0.013	24%	0.019	0.031	0.00			
7	0.294	0.049	0.06525	74.95158	0.04913	0.001	2%	0.026	0.025	0.00			
8	0.279	0.047	0.82335	72.53512	-0.78421	0.011	24%	0.032	0.020	0.01			
9	0.268	0.045	1.46496	70.86883	-1.07519	0.021	46%	0.039	0.014	0.02			
10	0.262	0.044	1.78713	69.87463	-2.15692	0.026	59%	0.042	0.011	0.03			
11	0.260	0.043	1.91214	69.53194	-2.8539	0.028	63%	0.044	0.010	0.04			
12	0.262	0.044	1.78713	69.80483	-3.79494	0.026	59%	0.042	0.011	0.05			
13	0.268	0.045	1.46496	70.729	-4.57754	0.021	46%	0.039	0.014	0.06			
14	0.279	0.047	0.82335	72.30665	-5.80583	0.011	24%	0.032	0.020	0.08			
15	0.294	0.049	0.06525	74.68988	-6.25816	0.001	2%	0.026	0.025	0.08			
16	0.314	0.052	-0.98667	77.85625	-7.32436	-0.013	24%	0.019	0.031	0.09			
17	0.339	0.057	-2.12929	82.04616	-7.60993	-0.026	46%	0.013	0.035	0.09			
18	0.371	0.062	-3.20021	87.37366	-7.29835	-0.037	59%	0.010	0.038	0.08			
19	0.410	0.068	-4.08252	93.99913	-6.65931	-0.043	64%	0.008	0.037	0.07			
20	0.460	0.077	-4.11317	102.28613	-4.2687	-0.040	52%	0.011	0.034	0.04			
21	0.522	0.087	-2.12495	112.67313	0.27779	-0.019	22%	0.017	0.026	0.00			

22 CW+12 4S/16, max M(L/4) i max M(wezgłowie)										σmax=	0.11	f.max=	0.7
	h.w	e.max	M	N	T	e [m]	e [%]	σ1		kn/cm2	σ2	f=T/N	
Nr węzła	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	0.522	0.087	-7.15072	105.61263	4.85215	-0.068	78%	0.004	0.036	0.05			
2	0.460	0.077	-6.90596	94.9522	-3.47728	-0.073	95%	0.001	0.040	0.04			
3	0.410	0.068	-5.28831	86.50421	0.27722	-0.061	89%	0.002	0.040	0.00			
4	0.371	0.062	-3.27202	79.59581	1.97385	-0.041	66%	0.007	0.036	0.02			
5	0.339	0.057	-1.4027	74.03757	2.05128	-0.019	34%	0.015	0.029	0.03			
6	0.314	0.052	0.24469	69.63524	1.76302	0.004	7%	0.024	0.021	0.03			
7	0.294	0.049	1.54969	66.2684	0.92617	0.023	48%	0.033	0.012	0.01			
8	0.279	0.047	2.35114	63.80913	-0.62952	0.037	79%	0.041	0.005	0.01			
9	0.268	0.045	2.81798	62.16483	-1.71354	0.045	101%	0.047	0.023	0.03			
10	0.262	0.044	2.78082	61.24923	-3.48708	0.045	104%	0.048	0.023	0.06			
11	0.260	0.043	2.35353	61.05095	-4.91298	0.039	89%	0.044	0.003	0.08			
12	0.262	0.044	1.49166	61.52111	-6.54212	0.024	56%	0.037	0.010	0.11			
13	0.268	0.045	0.23966	62.70901	-8.01943	0.004	9%	0.025	0.021	0.13			
14	0.279	0.047	-1.40097	64.23436	-8.19059	-0.022	47%	0.012	0.034	0.13			
15	0.294	0.049	-2.56864	65.8599	-6.07299	-0.039	80%	0.005	0.040	0.09			
16	0.314	0.052	-3.31693	67.76434	-4.67301	-0.049	94%	0.001	0.042	0.07			

17	0.339	0.057	-3.48466	70.18465	-2.83778	-0.050	88%	0.003	0.039	0.04
18	0.371	0.062	-2.95139	73.242	-0.81165	-0.040	65%	0.007	0.033	0.01
19	0.410	0.068	-1.64214	77.16063	1.10459	-0.021	31%	0.013	0.025	0.01
20	0.460	0.077	0.98868	82.2571	4.00183	0.012	16%	0.021	0.015	0.05
21	0.522	0.087	5.91532	89.05051	8.08852	0.066	76%	0.030	0.004	0.09

Na podstawie powyższego można stwierdzić, że dla najmniej korzystnego schematu obciążenia siły normalne w węzłach 9 i 10 nieznacznie wychodzą poza optymalny rdzeń o 4% wobec dopuszczalnej wówczas wartości 20%. Jednocześnie nigdzie w żadnym przekroju nie są przekroczone wartości naprężeń dopuszczalnych oraz konstrukcja jest odporna na wysunięcie klinów.

Sklepienie łuku przenosi obciążenie zastępcze kategorii 4S/16 wg instrukcji GDDKiA.

8. Wnioski końcowe

Analiza porównawcza ustroju nośnego pod obciążeniem wskazuje, że przeszło sklepienie mostu spełnia wymagania wytrzymałościowe dla obciążenia taborem samochodowym klasy E (15 t) wg *PN-S-10030:1985. Obiekty mostowe. Obciążenia*.

Efekty oddziaływań pojazdami modelowymi od obciążeń zastępczych kategorii 4S/16 wg GDDKiA służącymi do określania nośności użytkowej mostów są prawie identyczne jak normowe i stanowią 96% obciążeń normowych.

KLASA OBCIĄŻENIA – WERYFIKACJA OBCIĄŻENIA UŻYTKOWEGO

Wg instrukcji GDDKiA dopuszczalną masę całkowitą pojazdu, która wyznacza nośność użytkową obiektu, określa się poprzez interpolację liniową według następującego wzoru:

$$m_u = m_i + (m_{i-1} - m_i) \cdot \frac{W_N - W_i}{W_{i-1} - W_i}$$

gdzie:

$$W_{i-1} \geq W_N > W_i$$

m_u - dopuszczalna masa samochodu, który wywołuje w konstrukcji przeszłowej siły wewnętrzne nie większe od siły normowej

m_i - masa samochodu modelowego kategorii "i" obciążenia,

m_{i-1} - masa samochodu modelowego kategorii "i-1" obciążenia,

W_N - normowa siła wewnętrzna,

W_i - siła wewnętrzna przy obciążeniu kategorii "i" obciążenia,

W_{i-1} - siła wewnętrzna przy obciążeniu kategorii "i-1" obciążenia.

Wobec tego, że efekty oddziaływań w najniekorzystniejszym miejscu dla obciążeń normowych (W_N) i obciążeń użytkowych (W_i) są niemal identyczne, drugi składnik powyższego wzoru dąży do zera i ostatecznie mamy:

$$m_u = m_i = 16 \text{ ton}$$

Aktualna nośność użytkowa mostu wynosi **16 ton** przy nacisku na pojedynczą oś nie przekraczającą **10 ton** i odpowiada obciążeniu kategorii **4/S16** wg Instrukcji do określania nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych oraz umożliwia przejazd po obiekcie mostowym wszystkich pojazdów dopuszczonych do ruchu po drogach publicznych w Polsce o masie całkowitej nie przekraczającej 16 ton.

Każdy pojazd o masie całkowitej większej od 16 t, lub pojazd o nacisku na pojedynczą oś większą od 10 t należy traktować jako pojazd nienormatywny.

Na każdorazowy przejazd pojazdu nienormatywnego, należy uzyskać stosowne pozwolenie zgodnie z Rozporządzeniem MI z dn. 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych (Dz. U. 2021 poz. 212).

Obliczenia wykonał :
mgr inż. D. Jurkowski

Sprawdził :
dr inż. J. Hołowaty

Szczecin, sierpień 2025 r.


Załączniki

- Obliczenia weryfikacji nośności mostu
- Linie wpływu sił wewnętrzny

Załącznik NR 1

do obliczeń weryfikacji nośności mostu na rz. Kanał Ostrawica w m. Giżyn

Schemat ustroju nośnego:



Tabulogramy

Wyniki obliczeń sił wewnętrznych, przemieszczeń i reakcji w łuku od obciążenia stałego

SYSTEM mikro-STRAIN

***UZYTEKOWNIK : D.Jurkowski@dj_jurny (Szczecin)

3. OPIS CHARAKTERYSTYK KONSTRUKCJI

TYP : RAMA

WEZLOW : 21

ELEMENTOW : 20

TYTUL : "Łuk ceglany r=3.24m bezprzeglubowy kn,m

NR	ELEMENT	OPIS	SIN	COS	L	E	A	IY
1	KON."1"	KON."2"	PRZEGUB					
1	1	2	I--I	0.78799	0.61569	0.435	5000000.	0.4880
2	2	3	I--I	0.70445	0.70975	0.378	5000000.	0.4330
3	3	4	I--I	0.62040	0.78428	0.342	5000000.	0.3890
4	4	5	I--I	0.54012	0.84159	0.318	5000000.	0.3540
5	5	6	I--I	0.45517	0.89040	0.301	5000000.	0.3260
6	6	7	I--I	0.37079	0.92872	0.289	5000000.	0.3030
7	7	8	I--I	0.29258	0.95624	0.280	5000000.	0.2860
8	8	9	I--I	0.20454	0.97886	0.274	5000000.	0.2730
9	9	10	I--I	0.12586	0.99205	0.270	5000000.	0.2650
10	10	11	I--I	0.04101	0.99916	0.268	5000000.	0.2610
11	11	12	I--I	-0.04101	0.99916	0.268	5000000.	0.2610
12	12	13	I--I	-0.12586	0.99205	0.270	5000000.	0.2650
13	13	14	I--I	-0.20454	0.97886	0.274	5000000.	0.2730
14	14	15	I--I	-0.29258	0.95624	0.280	5000000.	0.2860
15	15	16	I--I	-0.37079	0.92872	0.289	5000000.	0.3030
16	16	17	I--I	-0.45517	0.89040	0.301	5000000.	0.3260
17	17	18	I--I	-0.54012	0.84159	0.318	5000000.	0.3540

18	18	19	I--I	-0.62040	0.78428	0.342	5000000.	0.3890	0.4905E-02
19	19	20	I--I	-0.70445	0.70975	0.378	5000000.	0.4330	0.6765E-02
20	20	21	I--I	-0.78799	0.61569	0.435	5000000.	0.4880	0.9685E-02

INNE DANE NUMERYCZNE :
SZEROKOSC POLPASKA (MAX["2"-"1"]]= 1+1)*3= 6
SZEROKOSC BLOKU Z ROWNANIAMAMI = 63
ROZMIAR BLOKU Z ROWNANIAMAMI = 370
LICZBA BLOKOW = 1
LICZBA ROWNAN = 63
POTRZEBNA WIELKOSC OBSZARU ROBOCZEGO = 438 K BYTE'OW

WEZEL NR	ZAMOCOWANIE W KIERUNKU	SPREZYSTOSC	OBROT
1	X Z XZ		
21	X Z XZ		

4. OPIS OBCIAZEN

TYTUL : "01 sklepienie "

OBCIAZENIA PRETOW :			WIELKOSCI			
PRET	OBCIAZENIE		W1	A1	W2	A2
NR	KIERUNEK	TYP				
1	Z-GL	TRAP	-16.600	0.000	-11.400	0.268
2	Z-GL	TRAP	-11.400	0.000	-8.900	0.268
3	Z-GL	TRAP	-8.900	0.000	-7.300	0.268
4	Z-GL	TRAP	-7.300	0.000	-6.300	0.268
5	Z-GL	TRAP	-6.300	0.000	-5.500	0.268
6	Z-GL	TRAP	-5.500	0.000	-5.000	0.268
7	Z-GL	TRAP	-5.000	0.000	-4.600	0.268
8	Z-GL	TRAP	-4.600	0.000	-4.400	0.268
9	Z-GL	TRAP	-4.400	0.000	-4.200	0.268
10	Z-GL	TRAP	-4.200	0.000	-4.200	0.268
11	Z-GL	TRAP	-4.200	0.000	-4.200	0.268
12	Z-GL	TRAP	-4.200	0.000	-4.400	0.268
13	Z-GL	TRAP	-4.400	0.000	-4.600	0.268
14	Z-GL	TRAP	-4.600	0.000	-5.000	0.268
15	Z-GL	TRAP	-5.000	0.000	-5.500	0.268
16	Z-GL	TRAP	-5.500	0.000	-6.300	0.268
17	Z-GL	TRAP	-6.300	0.000	-7.300	0.268
18	Z-GL	TRAP	-7.300	0.000	-8.900	0.268
19	Z-GL	TRAP	-8.900	0.000	-11.400	0.268
20	Z-GL	TRAP	-11.400	0.000	-16.600	0.268

5. WYNIKI PRZEMIESZCZENIA

WEZEL NR	UX	UZ	FIY
1	0.00000	0.00000	0.00000
2	-0.00000	-0.00000	0.00001
3	-0.00000	-0.00001	0.00002
4	0.00000	-0.00002	0.00002
5	0.00000	-0.00002	0.00003
6	0.00001	-0.00003	0.00003
7	0.00001	-0.00004	0.00003
8	0.00001	-0.00005	0.00003
9	0.00000	-0.00006	0.00002
10	0.00000	-0.00006	0.00001
11	0.00000	-0.00006	0.00000
12	-0.00000	-0.00006	-0.00001
13	-0.00000	-0.00006	-0.00002
14	-0.00001	-0.00005	-0.00003
15	-0.00001	-0.00004	-0.00003
16	-0.00001	-0.00003	-0.00003
17	-0.00000	-0.00002	-0.00003
18	-0.00000	-0.00002	-0.00002
19	0.00000	-0.00001	-0.00002
20	0.00000	-0.00000	-0.00001
21	0.00000	0.00000	0.00000

SILY I MOMENTY												
PRET NR	KON. "1"	KON. "2"	SILA	PX"1"	SILA	PX"2"	SILA	PZ"1"	SILA	PZ"2"	MOM. MY"1"	MOM. MY"2"
1	1	2	21.99650	19.03996	1.44715	-0.86292	-0.94737	-0.85134				
2	2	3	18.99764	17.08139	1.53440	-0.39626	-0.85134	-0.65143				
3	3	4	17.01805	15.67128	1.52209	-0.18043	-0.65143	-0.43177				
4	4	5	15.61283	14.62851	1.36428	-0.16943	-0.43177	-0.24751				
5	5	6	14.57487	13.85515	1.26298	-0.14493	-0.24751	-0.08404				
6	6	7	13.80908	13.28738	1.13823	-0.16848	-0.08404	0.05289				
7	7	8	13.25566	12.87928	0.93287	-0.29724	0.05289	0.13957				
8	8	9	12.85306	12.60639	0.87353	-0.30697	0.13957	0.21593				
9	9	10	12.59074	12.44571	0.69892	-0.44431	0.21593	0.24912				
10	10	11	12.43839	12.39223	0.61602	-0.50863	0.24912	0.26352				
11	11	12	12.39223	12.43839	0.50863	-0.61602	0.26352	0.24912				
12	12	13	12.44571	12.59074	0.44431	-0.69892	0.24912	0.21593				
13	13	14	12.60639	12.85306	0.30697	-0.87353	0.21593	0.13957				
14	14	15	12.87928	13.25566	0.29724	-0.93287	0.13957	0.05289				
15	15	16	13.28738	13.80908	0.16848	-1.13823	0.05289	-0.08404				
16	16	17	13.85515	14.57487	0.14493	-1.26298	-0.08404	-0.24751				
17	17	18	14.62851	15.61283	0.16943	-1.36428	-0.24751	-0.43177				
18	18	19	15.67128	17.01805	0.18043	-1.52209	-0.43177	-0.65143				
19	19	20	17.08139	18.99764	0.39626	-1.53440	-0.65143	-0.85134				
20	20	21	19.03996	21.99650	0.86292	-1.44715	-0.85134	-0.94737				

WEZEL NR	X	Z	XZ
1	12.40266	18.22400	-0.94737
21	-12.40266	18.22400	0.94737

KIERUNEK	OBCIAZENIA	REAKCJE
X	-0.00000	0.00000
Z	-36.44800	36.44800
XZ	-0.00000	0.00000

S Y S T E M mikro - S T R A I N S
***UZYTKOWNIK : D.Jurkowski@dj_jurny (Szczecin)
SCHEMAT OBLICZEN NR 2

4. OPIS OBCIAZEN

TYTUL : "02 zasypka "

OBCIAZENIA PRETOW :			WIELKOSCI			
PRET	OBCIAZENIE		W1	A1	W2	A2
NR	KIERUNEK	TYP				
1	Z-GL	TRAP	-17.900	0.000	-14.000	0.268
2	Z-GL	TRAP	-14.000	0.000	-10.800	0.268
3	Z-GL	TRAP	-10.800	0.000	-8.100	0.268
4	Z-GL	TRAP	-8.100	0.000	-6.000	0.268
5	Z-GL	TRAP	-6.000	0.000	-4.200	0.268

6	Z-GL	TRAP	-4.200	0.000	-2.700	0.268
7	Z-GL	TRAP	-2.700	0.000	-1.600	0.268
8	Z-GL	TRAP	-1.600	0.000	-0.800	0.268
9	Z-GL	TRAP	-0.800	0.000	-0.200	0.268
10	Z-GL	TRAP	-0.200	0.000	0.000	0.268
11	Z-GL	TRAP	0.000	0.000	-0.200	0.268
12	Z-GL	TRAP	-0.200	0.000	-0.800	0.268
13	Z-GL	TRAP	-0.800	0.000	-1.600	0.268
14	Z-GL	TRAP	-1.600	0.000	-2.700	0.268
15	Z-GL	TRAP	-2.700	0.000	-4.200	0.268
16	Z-GL	TRAP	-4.200	0.000	-6.000	0.268
17	Z-GL	TRAP	-6.000	0.000	-8.100	0.268
18	Z-GL	TRAP	-8.100	0.000	-10.800	0.268
19	Z-GL	TRAP	-10.800	0.000	-14.000	0.268
20	Z-GL	TRAP	-14.000	0.000	-17.900	0.268

5. WYNIKI PRZEMIESZCZENIA

WEZEL NR	UX	UZ	FIY
1	0.00000	0.00000	0.00000
2	0.00000	-0.00000	0.00002
3	0.00001	-0.00001	0.00002
4	0.00001	-0.00002	0.00002
5	0.00001	-0.00002	0.00001
6	0.00001	-0.00002	-0.00000
7	0.00001	-0.00002	-0.00002
8	0.00001	-0.00002	-0.00002
9	0.00000	-0.00001	-0.00002
10	0.00000	-0.00001	-0.00001
11	0.00000	-0.00000	-0.00000
12	-0.00000	-0.00001	0.00001
13	-0.00000	-0.00001	0.00002
14	-0.00001	-0.00002	0.00002
15	-0.00001	-0.00002	0.00002
16	-0.00001	-0.00002	0.00000
17	-0.00001	-0.00002	-0.00001
18	-0.00001	-0.00002	-0.00002
19	-0.00001	-0.00001	-0.00002
20	-0.00000	-0.00000	-0.00002
21	0.00000	0.00000	0.00000

SILY I MOMENTY			SILA		SILA		SILA		SILA		MOM. MY"1"		MOM. MY"2"	
PRET NR	KON. "1"	KON. "2"	SILA	PX"1"	SILA	PX"2"	SILA	PZ"1"	SILA	PZ"2"	MOM. MY"1"	MOM. MY"2"	MOM. MY"1"	MOM. MY"2"
1	1	2	15.56925	12.20091	12.20091	5.03727	2.40545	-2.70885	-1.11234	-1.11234	-0.09728	-0.43939	-0.09728	-0.43939
2	2	3	11.80236	9.46132	9.46132	3.91826	1.55962	-1.11234	-0.09728	-0.09728	0.43939	0.61177	0.43939	0.61177
3	3	4	9.22670	7.65546	7.65546	2.61096	0.62468	-0.09728	0.43939	0.43939	0.54618	0.34384	0.54618	0.34384
4	4	5	7.55669	6.53618	6.53618	1.37581	-0.21428	0.43939	0.61177	0.61177	0.54618	0.34384	0.54618	0.34384
5	5	6	6.52577	5.90365	5.90365	0.42640	-0.79061	0.61177	0.54618	0.54618	0.08320	0.34384	0.08320	0.34384
6	6	7	5.95148	5.60865	5.60865	-0.24073	-1.09942	0.54618	0.34384	0.34384	-0.14993	-0.31934	-0.14993	-0.31934
7	7	8	5.68045	5.51186	5.51186	-0.63100	-1.18199	0.34384	0.08320	0.08320	-0.31934	-0.37873	-0.31934	-0.37873
8	8	9	5.59643	5.53065	5.53065	-0.67658	-0.99138	0.08320	0.34384	0.34384	-0.31934	-0.37873	-0.31934	-0.37873
9	9	10	5.59207	5.57521	5.57521	-0.54735	-0.68029	-0.14993	0.34384	0.34384	-0.31934	-0.37873	-0.31934	-0.37873
10	10	11	5.61287	5.61177	5.61177	-0.20355	-0.23033	-0.31934	0.34384	0.34384	-0.31934	-0.37873	-0.31934	-0.37873
11	11	12	5.61177	5.61287	5.61287	0.23033	0.20355	-0.31934	0.34384	0.34384	-0.31934	-0.37873	-0.31934	-0.37873
12	12	13	5.57521	5.59207	5.59207	0.68029	0.54735	-0.31934	0.34384	0.34384	-0.31934	-0.37873	-0.31934	-0.37873
13	13	14	5.53065	5.59643	5.59643	0.99138	0.67658	-0.14993	0.34384	0.34384	-0.31934	-0.37873	-0.31934	-0.37873
14	14	15	5.51186	5.68045	5.68045	1.18199	0.63100	0.08320	0.34384	0.34384	-0.31934	-0.37873	-0.31934	-0.37873
15	15	16	5.60865	5.95148	5.95148	1.09942	0.24073	0.34384	0.08320	0.08320	-0.31934	-0.37873	-0.31934	-0.37873
16	16	17	5.90365	6.52577	6.52577	0.79061	-0.42640	0.54618	0.34384	0.34384	-0.31934	-0.37873	-0.31934	-0.37873
17	17	18	6.53618	7.55669	7.55669	0.21428	-1.37581	0.61177	0.54618	0.54618	-0.31934	-0.37873	-0.31934	-0.37873
18	18	19	7.65546	9.22670	9.22670	-0.62468	-2.61096	0.43939	0.61177	0.61177	-0.31934	-0.37873	-0.31934	-0.37873
19	19	20	9.46132	11.80236	11.80236	-1.55961	-3.91826	-0.09728	0.43939	0.43939	-0.31934	-0.37873	-0.31934	-0.37873
20	20	21	12.20091	15.56925	15.56925	-2.40545	-5.03727	-1.11234	-0.09728	-0.09728	-0.31934	-0.37873	-0.31934	-0.37873

REAKCJE			
WEZEL NR	X	Z	XZ
1	5.61650	15.36980	-2.70885
21	-5.61650	15.36980	2.70885

KONTROLA ROWNOWAGI		
KIERUNEK	OBCIAZENIA	REAKCJE
X	0.00000	0.00000
Z	-30.73960	30.73960
XZ	0.00000	0.00000

S Y S T E M mikro - S T R A I N S
 ***UZYTOWNIK : D.Jurkowski@dj_jurny (Szczecin)
 SCHEMAT OBLICZEN NR 3

4. OPIS OBCIAZEN

0.2	TYTUL : "03 naw					
OBCIAZENIA PRETOW :						
PRET		OBCIAZENIE	WIELKOSCI			
NR	KIERUNEK	TYP	w1	A1	w2	A2
1	Z-GL	PROS	-7.680			
2	Z-GL	PROS	-7.680			
3	Z-GL	PROS	-7.680			
4	Z-GL	PROS	-7.680			
5	Z-GL	PROS	-7.680			
6	Z-GL	PROS	-7.680			
7	Z-GL	PROS	-7.680			
8	Z-GL	PROS	-7.680			
9	Z-GL	PROS	-7.680			
10	Z-GL	PROS	-7.680			
11	Z-GL	PROS	-7.680			
12	Z-GL	PROS	-7.680			
13	Z-GL	PROS	-7.680			
14	Z-GL	PROS	-7.680			
15	Z-GL	PROS	-7.680			
16	Z-GL	PROS	-7.680			
17	Z-GL	PROS	-7.680			
18	Z-GL	PROS	-7.680			
19	Z-GL	PROS	-7.680			
20	Z-GL	PROS	-7.680			

5. WYNIKI PRZEMIESZCZENIA

WEZEL NR	UX	UZ	FIY
1	0.00000	0.00000	0.00000
2	-0.00000	-0.00000	0.00000
3	-0.00000	-0.00001	0.00001
4	-0.00000	-0.00002	0.00003
5	-0.00000	-0.00003	0.00005
6	0.00000	-0.00004	0.00006
7	0.00001	-0.00006	0.00007
8	0.00001	-0.00008	0.00006

9	0.00001	-0.00010	0.00005
10	0.00000	-0.00011	0.00003
11	0.00000	-0.00011	-0.00000
12	-0.00000	-0.00011	-0.00003
13	-0.00001	-0.00010	-0.00005
14	-0.00001	-0.00008	-0.00006
15	-0.00001	-0.00006	-0.00007
16	-0.00000	-0.00004	-0.00006
17	0.00000	-0.00003	-0.00005
18	0.00000	-0.00002	-0.00003
19	0.00000	-0.00001	-0.00001
20	0.00000	-0.00000	-0.00000
21	0.00000	0.00000	0.00000

SILY I MOMENTY															
PRET	NR	KON."1"	KON."2"	SILA	PX"1"	SILA	PX"2"	SILA	PZ"1"	SILA	PZ"2"	MOM. MY"1"	MOM. MY"2"		
1	1	2	28.09667	26.47480	-2.52965	-3.79689	0.57283	-0.80409							
2	2	3	26.74201	25.29208	-0.44290	-1.90374	-0.80409	-1.24714							
3	3	4	25.34601	24.06907	0.94504	-0.66920	-1.24714	-1.20001							
4	4	5	24.01792	22.90622	1.70518	-0.02700	-1.20001	-0.93280							
5	5	6	22.79891	21.86206	2.21480	0.38213	-0.93280	-0.54198							
6	6	7	21.73282	20.96964	2.40420	0.49268	-0.54198	-0.12400							
7	7	8	20.85674	20.25454	2.22817	0.26000	-0.12400	0.22467							
8	8	9	20.14725	19.72626	2.09821	0.08348	0.22467	0.52333							
9	9	10	19.65683	19.39779	1.65570	-0.38618	0.52333	0.69481							
10	10	11	19.36032	19.27592	1.26534	-0.79117	0.69481	0.75840							
11	11	12	19.27592	19.36032	0.79117	-1.26534	0.75840	0.69481							
12	12	13	19.39779	19.65683	0.38618	-1.65570	0.69481	0.52333							
13	13	14	19.72626	20.14725	-0.08348	-2.09821	0.52333	0.22467							
14	14	15	20.25454	20.85674	-0.26000	-2.22817	0.22467	-0.12400							
15	15	16	20.96964	21.73282	-0.49268	-2.40420	-0.12400	-0.54198							
16	16	17	21.86206	22.79891	-0.38213	-2.21480	-0.54198	-0.93280							
17	17	18	22.90622	24.01792	0.02700	-1.70518	-0.93280	-1.20001							
18	18	19	24.06907	25.34601	0.66920	-0.94504	-1.20001	-1.24714							
19	19	20	25.29208	26.74201	1.90374	0.44290	-1.24714	-0.80409							
20	20	21	26.47480	28.09667	3.79689	2.52965	-0.80409	0.57283							

REAKCJE			
WEZEL	NR	X	Z
1	19.29214	20.58240	0.57283
21	-19.29214	20.58240	-0.57283


KONTROLA ROWNOWAGI			
KIERUNEK	OBCIAZENIA	REAKCJE	
X	-0.00000	0.00000	
Z	-41.16481	41.16480	
XZ	0.00000	-0.00000	

KONIEC OBLICZEN

Załącznik NR 2

do obliczeń weryfikacji nośności mostu na rz. Kanał Ostrawica w m. Giżyn

Schemat ustroju nośnego:



Tabulogramy

Linie wpływu sił normalnych, momentów zginających i reakcji w przęśle łukowym

1	ODCIĘTE LINII WPLYWU	0.00	0.27	0.54	0.80	1.07	1.34	1.61	1.087	1.091	1.056	0.981	0.873	0.739	0.590	0.438
1.88									0.296	0.174	0.080	0.021	0.000			
9									0.000	0.017	0.064	0.136	0.266	0.862	0.955	1.032
4.02									1.082	1.097	1.070	1.001	0.896	0.761	0.610	0.455
17									0.309	0.182	0.084	0.022	0.000			
	RZĘDNE LINII WPLYWU	2.14	2.41	2.68	2.95	3.22	3.48	3.75	0.000	0.017	0.064	0.136	0.226	0.862	0.955	1.032
	SIL PODŁUŻNYCH	4.29	4.56	4.82	5.09	5.36			1.082	1.097	1.070	1.001	0.896	0.761	0.610	0.455
	NR. NR.								0.309	0.182	0.084	0.022	0.000			
	PRETA WEZŁA								0.000	0.018	0.070	0.149	0.248	0.810	0.915	1.004
									1.067	1.092	1.074	1.012	0.909	0.776	0.624	0.467
									0.317	0.188	0.087	0.022	0.000			
									0.000	0.018	0.070	0.149	0.248	0.355	0.915	1.004
									1.067	1.092	1.074	1.012	0.909	0.776	0.624	0.467
									0.317	0.188	0.087	0.022	0.000			
									0.000	0.019	0.075	0.160	0.266	0.383	0.869	0.970
									1.043	1.078	1.068	1.012	0.915	0.784	0.632	0.474
									0.323	0.191	0.089	0.023	0.000			
									0.000	0.019	0.075	0.160	0.266	0.383	0.498	0.970
									1.043	1.078	1.068	1.012	0.915	0.784	0.632	0.474
									0.323	0.191	0.089	0.023	0.000			
									0.000	0.020	0.079	0.169	0.281	0.405	0.529	0.931
									1.014	1.057	1.055	1.006	0.913	0.785	0.635	0.477
									0.326	0.193	0.090	0.023	0.000			
									0.000	0.020	0.079	0.169	0.281	0.405	0.529	0.639
									1.014	1.057	1.055	1.006	0.913	0.785	0.635	0.477


0.326	0.193	0.090	0.023	0.000				
0.000	0.021	0.083	0.177	0.295	0.427	0.559	0.678	
0.974	1.026	1.033	0.990	0.903	0.780	0.633	0.477	
0.326	0.194	0.090	0.023	0.000				
0.000	0.021	0.083	0.177	0.295	0.427	0.559	0.678	
0.769	1.026	1.033	0.990	0.903	0.780	0.633	0.477	
0.326	0.194	0.090	0.023	0.000				
0.000	0.022	0.085	0.182	0.305	0.442	0.581	0.707	
0.806	0.992	1.006	0.970	0.889	0.770	0.627	0.473	
0.324	0.193	0.090	0.023	0.000				
0.000	0.022	0.085	0.182	0.305	0.442	0.581	0.707	
0.806	0.866	1.006	0.970	0.889	0.770	0.627	0.473	
0.324	0.193	0.090	0.023	0.000				
0.000	0.022	0.087	0.187	0.314	0.456	0.601	0.733	
0.840	0.908	0.970	0.942	0.867	0.754	0.615	0.466	
0.320	0.191	0.089	0.023	0.000				
0.000	0.022	0.087	0.187	0.314	0.456	0.601	0.733	
0.840	0.908	0.929	0.942	0.867	0.754	0.615	0.466	
0.320	0.191	0.089	0.023	0.000				
0.000	0.023	0.089	0.191	0.320	0.466	0.615	0.754	
0.867	0.942	0.970	0.908	0.840	0.733	0.601	0.456	
0.314	0.187	0.087	0.022	0.000				
0.000	0.023	0.089	0.191	0.320	0.466	0.615	0.754	
0.867	0.942	0.970	0.949	0.840	0.733	0.601	0.456	
0.314	0.187	0.087	0.022	0.000				
0.000	0.023	0.090	0.193	0.324	0.473	0.627	0.770	
0.889	0.970	1.006	0.992	0.806	0.707	0.581	0.442	
0.305	0.182	0.085	0.022	0.000				
0.000	0.023	0.090	0.193	0.324	0.473	0.627	0.770	
0.889	0.970	1.006	0.992	0.806	0.707	0.581	0.442	
0.305	0.182	0.085	0.022	0.000				
0.000	0.023	0.090	0.194	0.326	0.477	0.633	0.780	
0.903	0.990	1.033	1.026	0.974	0.678	0.559	0.427	
0.295	0.177	0.083	0.021	0.000				
0.000	0.023	0.090	0.194	0.326	0.477	0.633	0.780	
0.903	0.990	1.033	1.026	0.974	0.678	0.559	0.427	
0.295	0.177	0.083	0.021	0.000				
0.000	0.023	0.090	0.193	0.326	0.477	0.635	0.785	
0.913	1.006	1.055	1.057	1.014	0.931	0.529	0.405	
0.281	0.169	0.079	0.020	0.000				
0.000	0.023	0.090	0.193	0.326	0.477	0.635	0.785	
0.913	1.006	1.055	1.057	1.014	0.931	0.822	0.405	
0.281	0.169	0.079	0.020	0.000				
0.000	0.023	0.089	0.191	0.323	0.474	0.632	0.784	
0.915	1.012	1.068	1.078	1.043	0.970	0.869	0.784	
0.266	0.160	0.075	0.019	0.000				
0.000	0.023	0.089	0.191	0.323	0.474	0.632	0.784	
0.915	1.012	1.068	1.078	1.043	0.970	0.869	0.754	
0.266	0.160	0.075	0.019	0.000				
0.000	0.022	0.087	0.188	0.317	0.467	0.624	0.776	
0.909	1.012	1.074	1.092	1.067	1.004	0.915	0.810	
0.248	0.149	0.070	0.018	0.000				
0.000	0.022	0.087	0.188	0.317	0.467	0.624	0.776	
0.909	1.012	1.074	1.092	1.067	1.004	0.915	0.810	
0.703	0.149	0.070	0.018	0.000				
0.000	0.022	0.084	0.182	0.309	0.455	0.610	0.761	
0.896	1.001	1.070	1.097	1.082	1.032	0.955	0.862	
0.766	0.136	0.064	0.017	0.000				
0.000	0.022	0.084	0.182	0.309	0.455	0.610	0.761	
0.896	1.001	1.070	1.097	1.082	1.032	0.955	0.862	
0.766	0.136	0.064	0.017	0.000				
0.000	0.021	0.080	0.174	0.296	0.438	0.590	0.739	
0.873	0.981	1.056	1.091	1.087	1.049	0.985	0.906	
0.822	0.743	0.058	0.015	0.000				
0.000	0.021	0.080	0.174	0.296	0.438	0.590	0.739	
0.873	0.981	1.056	1.091	1.087	1.049	0.985	0.906	
0.822	0.743	0.678	0.015	0.000				
0.000	0.019	0.075	0.164	0.279	0.414	0.559	0.704	
0.837	0.947	1.027	1.071	1.080	1.057	1.009	0.945	
0.876	0.809	0.754	0.013	0.000				
0.000	0.019	0.075	0.164	0.279	0.414	0.559	0.704	
0.837	0.947	1.027	1.071	1.080	1.057	1.009	0.945	
0.876	0.809	0.754	0.013	0.000				
0.000	0.018	0.069	0.150	0.256	0.381	0.517	0.655	
0.784	0.894	0.979	1.033	1.056	1.050	1.020	0.975	
0.923	0.871	0.828	0.798	0.000				
0.000	0.018	0.069	0.150	0.256	0.381	0.517	0.655	
0.784	0.894	0.979	1.033	1.056	1.050	1.020	0.975	
0.923	0.871	0.828	0.798	0.000				

1	ODCIETE LINII WPLYWU						
1.88	0.00	0.27	0.54	0.80	1.07	1.34	1.61
9	2.14	2.41	2.68	2.95	3.22	3.48	3.75
4.02	4.29	4.56	4.82	5.09	5.36		
17	RZEDNE LINII WPLYWU						
	MOMENTOW ZGINAJACYCH PRZYWEZLOW.						
	NR. NR.						
	PRETA WEZLA						


0.000	-227.000	-374.453	-446.387	-448.637	-390.425	-284.544	-147.198
2.880	146.579	266.833	351.012	392.586	391.568	353.894	289.775
211.616	132.265	63.731	16.548	0.000			
0.000	31.993	-141.560	-254.539	-310.049	-313.687	-273.765	-201.350
-109.797	-13.299	74.811	143.890	187.338	203.139	193.628	164.492
123.379	78.647	38.405	9.986	0.000			
0.000	31.993	-141.560	-254.539	-310.049	-313.687	-273.765	-201.350
-109.797	-13.299	74.811	143.890	187.338	203.139	193.628	164.492
123.379	78.647	38.405	9.986	0.000			
0.000	24.734	98.115	-48.126	-147.031	-201.419	-216.126	-198.193
-156.707	-101.902	-44.022	8.043	47.858	72.020	80.224	74.741
59.572	39.596	19.863	5.172	0.000			
0.000	24.734	98.115	-48.126	-147.031	-201.419	-216.126	-198.193
-156.707	-101.902	-44.022	8.044	47.858	72.019	80.224	74.741
59.572	39.596	19.863	5.172	0.000			
0.000	18.700	74.548	168.503	33.120	-64.233	-125.624	-154.844
-157.494	-140.520	-111.529	-77.817	-45.501	-18.908	-0.318	9.906
12.897	10.759	6.077	1.583	0.000			
0.000	18.700	74.548	168.503	33.120	-64.233	-125.624	-154.844
-157.495	-140.520	-111.528	-77.817	-45.500	-18.908	-0.318	9.906
12.897	10.759	6.077	1.583	0.000			
0.000	13.574	54.505	124.698	225.962	91.410	-10.777	-81.722
-124.117	-142.111	-141.014	-126.652	-104.694	-80.064	-56.515	-36.470
-21.086	-10.511	-4.185	-1.098	-0.000			
0.000	13.574	54.505	124.698	225.962	91.410	-10.777	-81.723
-124.117	-142.112	-141.015	-126.652	-104.694	-80.064	-56.515	-36.470
-21.086	-10.510	-4.185	-1.098	-0.000			
0.000	9.242	37.545	87.515	161.908	263.203	125.368	17.448
-60.846	-111.305	-137.233	-143.089	-133.993	-115.169	-91.413	-66.697
-43.965	-25.159	-11.363	-2.985	-0.000			
0.000	9.242	37.545	87.515	161.908	263.204	125.368	17.448
-60.846	-111.305	-137.233	-143.089	-133.993	-115.170	-91.413	-66.697
-43.965	-25.160	-11.363	-2.985	-0.000			
0.000	5.591	23.228	56.006	107.373	180.840	279.773	138.947
28.049	-52.728	-104.937	-131.756	-137.669	-127.947	-108.053	-83.081
-57.326	-34.133	-15.899	-4.190	-0.000			
0.000	5.591	23.228	56.006	107.373	180.840	279.772	138.947
28.049	-52.728	-104.937	-131.756	-137.669	-127.947	-108.053	-83.081
-57.326	-34.133	-15.899	-4.190	-0.000			
0.000	2.507	11.113	29.227	60.769	110.012	181.390	279.054
138.297	-28.989	-48.878	-97.281	-119.992	-122.116	-109.479	-87.928
-62.755	-38.378	-18.232	-4.829	-0.000			
0.000	2.507	11.113	29.227	60.769	110.013	181.390	279.054
138.297	-28.989	-48.878	-97.281	-119.992	-122.116	-109.479	-87.928
-62.755	-38.378	-18.232	-4.829	-0.000			
0.000	0.014	1.289	7.366	22.414	51.182	98.832	170.512
270.751	134.774	31.894	-38.739	-80.108	-96.935	-95.082	-80.779
-59.935	-37.704	-18.274	-4.877	-0.000			
0.000	0.014	1.289	7.366	22.414	51.182	98.832	170.512
270.751	134.775	31.895	-38.739	-80.108	-96.935	-95.081	-80.779
-59.935	-37.704	-18.274	-4.877	-0.000			
0.000	-1.981	-6.597	-10.333	-8.960	2.503	29.662	78.345
153.996	260.923	133.577	40.167	-21.433	-55.379	-67.295	-63.478
-50.135	-32.868	-16.379	-4.426	-0.000			
0.000	-1.981	-6.597	-10.333	-8.960	2.503	29.662	78.345
153.996	260.923	133.577	40.167	-21.434	-55.379	-67.295	-63.477
-50.135	-32.868	-16.379	-4.426	-0.000			
0.000	-3.453	-12.457	-23.682	-33.038	-35.563	-25.511	3.296
56.886	140.363	257.122	140.363	56.886	3.296	-25.511	-35.563
-33.038	-23.682	-12.457	-3.453	-0.000			
0.000	-3.453	-12.457	-23.682	-33.038	-35.563	-25.511	3.296
56.886	140.363	257.122	140.363	56.886	3.296	-25.511	-35.563
-33.038	-23.682	-12.457	-3.453	-0.000			
0.000	-4.426	-16.379	-32.868	-50.135	-63.477	-67.295	-55.379
-21.434	40.167	133.577	260.923	153.996	78.345	29.662	2.503
-8.960	-10.333	-6.597	-1.981	-0.000			
0.000	-4.426	-16.379	-32.868	-50.135	-63.478	-67.295	-55.379
-21.434	40.167	133.577	260.923	153.997	78.344	29.662	2.503
-8.960	-10.333	-6.597	-1.981	-0.000			
0.000	-4.877	-18.274	-37.704	-59.935	-80.779	-95.081	-96.935
-80.108	-38.739	31.894	134.775	270.751	170.513	98.832	51.182
22.414	7.366	1.289	0.014	-0.000			
0.000	-4.877	-18.274	-37.704	-59.935	-80.779	-95.081	-96.935
-80.108	-38.739	31.894	134.774	270.751	170.513	98.832	51.182
22.414	7.366	1.289	0.014	-0.000			
0.000	-4.829	-18.232	-38.378	-62.755	-87.928	-109.479	-122.116
-119.992	-97.281	-48.878	-28.989	138.297	279.054	181.390	110.013
60.769	29.227	11.113	2.507	0.000			
0.000	-4.829	-18.232	-38.378	-62.755	-87.928	-109.479	-122.116
-119.992	-97.281	-48.878	-28.989	138.297	279.054	181.390	110.012
60.769	29.227	11.113	2.507	0.000			
0.000	-4.190	-15.898	-34.133	-57.326	-83.081	-108.053	-127.947
-137.669	-131.756	-104.937	-52.728	28.049	138.947	279.772	180.840
107.373	56.006	23.228	5.591	0.000			
0.000	-4.190	-15.899	-34.133	-57.326	-83.081	-108.053	-127.947
-137.669	-131.755	-104.937	-52.728	28.049	138.947	279.773	180.840
107.373	56.006	23.228	5.591	0.000			

30


Wykres linii wpływowej dla momentu w węzłowie (węzeł 1):




Wykres linii wpływowej dla siły normalnej w węzłowie (węzeł 1):




Wykres linii wpływowej dla momentu w L/4 (węzeł 6):




Wykres linii wpływowej dla siły normalnej w L/4 (węzeł 6):




Wykres linii wpływowej dla momentu w kluczu (węzeł 11):



Wykres linii wpływowej dla siły normalnej w kluczu (węzeł 11):



IV. Rysunki	34
1. Plan orientacyjny	35
2. Plan sytuacyjny	36
3. Inwentaryzacja mostu	37



PLAN ORIENTACYJNY

1:10 000

LEGENDA:



Most z 1872r.

1558Z




Droga powiatowa

Ekspertyza nośności oraz stanu mostu
na rz. Kanał Ostrawica
w ciągu drogi powiat. 1558Z
w m. Gizyn


Rys. nr 1

Mapa zasadnicza
Skala 1:500
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: Powiat Pyrzycki
Jednostka ewid.: 321205_5 - Pyrzyce - Gmina
Obręb: 0002 - Giżyn




	PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW		www: http://jah-mosty.pl
	ul. Wilków Morskich 6/9, 71-063 SZCZECIN		tel.: 603116273
			e-mail: jah@wp.pl
OPRACOWAŁ	dr inż. JANUSZ HOŁOWATY	upr. nr 131/Sz/94	
OPRACOWAŁ	mgr inż. DARIUSZ JURKOWSKI		
ZAMAWIAJĄCY :			UMOWA NR
Powiat Pyrzycki			D.273.8.2025
ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce			z dn. 25.06.2025 r.
TEMAT : Most drogowy nad ciekami Bielica (Kanał Ostrowica) w ciągu drogi powiatowej nr 1558Z Giżyn - Młyny w miejscowości Giżyn			DATA
EKSPERTYZA MOSTU Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO			08.2025r.
TREŚĆ :			SKALA
Plan sytuacyjny			1:500
			NR RYSUNKU
			02

WIDOK OD WLOTU 1:100



PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1:100



Obiekt: Most drogowy

ROK BUDOWY:	1872
PRZESZKODA, km drogi/rzeki:	Kanał Ostrawica b.d./b.d.
KĄT SKRZYŻOWANIA:	90°
DŁUGOŚĆ:	5.80 m
SZEROKOŚĆ:	5.06 m
ROZPIĘTOŚĆ TEORETYCZNA PRZESŁA:	5.35 m
WYSOKOŚĆ KONSTRUKCYJNA:	0.60 m
DŁUGOŚĆ MOSTU ZE SKRZYDŁAMI:	12.12 m
ŚWIATŁO POZIOME W WEZŁOWIU ŁUKU:	4.90 m
ŚWIATŁO POZIOME W LINII WODY (24.07.2025):	5.10 m
ŚWIATŁO PIONOWE (24.07.2025):	1.88 m
NOŚNOŚĆ:	10 t (znak B-18)

UWAGI:

- Most drogowy zlokalizowany jest na działce 321205_5.0002.197 gmina: Pyrzyce-Gmina, obręb: Giżyn
- Stan wody przedstawiono na podstawie pomiarów wykonanych w dniu 25.07.2025 r.
- Rzędne wysokościowe w układzie EVRF2007 szacowane na podstawie mapy zasadniczej 1:500

	PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW		www: http://jah-mosty.pl
	ul. Wilków Morskich 6/9, 71-063 SZCZECIN		tel.: 603116273 e-mail: jah@wp.pl
OPRACOWAŁ	dr inż. JANUSZ HOŁOWATY	upr. nr 131/Sz/94	
OPRACOWAŁ	mgr inż. DARIUSZ JURKOWSKI		
ZAMAWIAJĄCY :			UMOWA NR D.273.8.2025 z dn. 25.06.2025 r.
TEMAT : Most drogowy nad ciekiem Bielica (Kanał Ostrawica) w ciągu drogi powiatowej nr 1558Z Giżyn - Młyny w miejscowości Giżyn			DATA 08.2025r.
EKSPEPTYZA MOSTU Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO			
TREŚĆ :			SKALA 1:100
Inwentaryzacja mostu			NR RYSUNKU 03

Powiat Pyrzycki

ul. Lipiańska 4

73-174-200 Pyrzyce



WYCIĄG Z INSPEKCJI SZCZEGÓŁOWEJ OBIEKTU MOSTOWEGO

JNI: **14120016**

Rodzaj obiektu: **most drogowy**

Nr drogi (ulicy): **droga powiatowa nr 1558Z**

Lokalizacja: **m. Giżyn**

Rodzaj przeszkody: **Kanał Ostrawica**





Przegląd wykonano zgodnie z wytycznymi WR-M-81 „Wytyczne oceny stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich”.

Giżyn, lipiec 2025 r.

Spis treści:


Protokół inspekcji szczegółowej obiektu mostowego

KARTA INSPEKCJI SZCZEGÓŁOWEJ MOSTU			3
Informacje ogólne	Nr ewidencyjny obiektu JNi 14120016		
Nazwa obiektu: Most drogowy kamiennie-ceglany	Lokalizacja szczegółowa 		
Nad Kanałem Ostrawica w ciągu drogi powiatowej nr 1558Z – przy wyjeździe z m. Giżyn			
m. Giżyn			
Most drogowy			
Nawierzchnia brukowcowa			
Rok zakończenia budowy 1872 r.	Nośność mostu wg oznakowania ograniczenia nośności do 10 t Nośność normowa: 15 t – klasa E wg normy PN-85/S-10030		
Informacje o budowie, odbudowie, przebudowie i remontach: Budowę mostu zakończono w 1872 r. wg ewidencji zamawiającego.			
Krótki opis techniczny Most znajduje się w km 0+017 DP nr 1558Z Giżyn-Młyny. Most jest jednoprzęsłowy. Ustrój nośny to sklepienie ceglano masywne, obrobione na krawędziach wlotów ciosami kamiennymi. Długość mostu wynosi 5,8 m, a szerokość mostu wynosi 5,06 m. Rozpiętość teoretyczna przęsła wynosi $L_t = 5,35$ m. Obiekt jest prosty w planie z ukośnymi skrzydłami kamiennymi. Długość mostu ze skrzydłami wynosi ok. 12,12 m. Balustrady w formie ścian są masywne kamiennie-ceglane. Podpory są masywne, kamienne. Posadowienie obiektu nie jest znane. Światło poziome pod mostem wynosi 4,9 m, światło pionowe wynosi ok. 1,88 m (w dniu 24.07.25 r.). Szerokość jezdni na moście w świetle balustrad wynosi 4,12 m, a ściany balustrad mają szerokość po 0,47 m każda. Krawężniki i chodniki nie występują. Most został zaprojektowany i wykonany w obustronnych spadkach podłużnych i małych spadkach poprzecznych. Izolacja pozioma na sklepieniu prawdopodobnie jest niesprawna lub jej nie ma. Pobocza przy obiekcie są obsiane trawą. Prędkość przepływu wody w kanale jest leniwa. Stan techniczny mostu jest niepokojący, a stan izolacji jest awaryjny.			
Dane o dokumentacji Przegląd podstawowy i szczegółowy, księga obiektu, wycena wartości, most - JNi 14120016. Inwest – Projekt mgr inż. Dariusz Bury. Wołczkowo, październik 2005 Raport z przeglądu podstawowego (rocznego) obiektu mostowego nr: M01/2024. Labo-Mobil – mgr inż. J. Skrabacz. Tarnów, wrzesień 2024			
Dane poprzedniego przeglądu		październik 2005 r.	
Przeglądu dokonano dnia		24 lipiec 2025 r.	
Jednostka wykonująca przegląd	Osoby wykonujące przegląd	Podpis	Data
Pracownia Projektowa Dróg i Mostów 71-063 Szczecin, ul. Wilków Morskich 6/9 tel. +48 603 116 273	1. dr inż. Janusz Hołowaty upr. 131/Sz/94		24-07-25
	2. mgr inż. Dariusz Jurkowski		24-07-25
Sposzczeżenia i zalecenia wynikające z przeglądu zawarto na kolejnych stronach karty od 4 do 17			



Fot. 1. Widok od strony Młynów na nawierzchnię kamienną mostu i masywne balustrady:


- stan nawierzchni na moście jest zadawalający, lokalne wyboje na dojazdach
- zasypane gruntem i śmieciami krawędzie jezdni przy balustradach
- występuje lokalne osiadanie nawierzchni na odcinku przejściowym



Fot. 2. Widok od strony północnej na mostu:

- jezdnia i zanieczyszczenia j.w., lokalne naprawy wybojów masą bitumiczną
- balustrady są tynkowane ze spękanym tynkiem i mokre
- słupek znaku drogowego jest ustawiony zbyt blisko krawędzi skarpy – skarpa przy obiekcie jest obsunięta

Dokumentacja fotograficzna z dnia : 24 lipca 2025 r.



Fot. 3. Widok od strony północnej na elewację mostu (wlot):

- zbyt wąskie pobocze, „stroma” skarpa
- rozpadający się tynk balustrad
- występuje zarysowanie powierzchni znaków przez pojazdy ciężarowe



Fot. 4. Porysowana powierzchnia znaku drogowego przez przejeżdżające pojazdy

Dokumentacja fotograficzna z dnia : 24 lipiec 2025 r.




Fot. 5. Widok na elewację wschodnią mostu:

- przęsło ceglane ma krawędzie z bloków kamiennych do połowy wysokości
- wyszczerbienie cegły w strefie klucza, zacieki białe i mokre plamy
- woda kanału jest wolno płynąca, światło pionowe wynosi ok. 1,88 m




Fot. 6. Szczegół przęsła sklepionego j.w.:


stan niepokojący, występują przecieki i mokre plamy na powierzchni ścian czołowej i sklepienia, spód przęsła stan także z przeciekami



Fot. 7. Widok na fragment jezdni mostu z balustradą, nawierzchnia brukowcowa jest w stanie zadawalajacym - brak wybojów, niewielkie deformacje. Tynkowana balustrada ma nierówne i zdeformowane kształty, tynk pęka. Strefa wzdłuż balustrady pokryta odpadami i zanieczyszczeniami. Skarpy przy końcach obiektu obsunęły się




Fot. 8. Widok na balustradę wschodnią, z odchyleniem na skrzydle:
– zanieczyszczenia i resztki materiałów zbierają się wzdłuż balustrady




Fot. 9. Widok na oznakowanie drogowe przed mostem od strony Młynów

Fot. 10. Pojazd-naczepa jadący przez most w stronę Młynów (przejazd na wprost),
Niedokończona naprawa zniszczonego skrzydła


Dokumentacja fotograficzna z dnia : 24 lipiec 2025 r.




Fot. 11. Widok na elewację wschodnią przęsła i spód sklepienia. Wszystkie powierzchnie są zabrudzone białymi przeciekami, występują także mokre przecieki na spodzie przęsła. Odbudowano częściowo skrzydło ceglane. Ślady napraw występują na powierzchni murów czołowych (pachwinowych)



Fot. 12. Widok na spód sklepienia od wlotu, krawędź sklepienia wzmocniona blokami kamiennymi – widoczne przecieki i zacieki oraz ślady napraw j.w.




Fot. 13. Jak wyżej - przeciwna strona sklepienia




Fot. 14. Widok ogólny na niedokończoną odbudowę balustrady w formie ceglanej:

- balustradę odbudowano na gzymsach kamiennych skrzydła
- zastosowano cegłę ceramiczną zwykłą
- niedokończone zwieńczenie, i chyba tynkowania ściany



Fot. 15. Widok na koniec skrzydła kamiennego przyczółka od strony Młynów w miejscu zakończenia krótkiego skrzydła kamiennego. Zastosowano kamienie płytowe do zmniejszenia rozmywania i obsuwania się skarpy ziemnej



Fot. 16. Szczegół cegieł w balustradach – ubytki materiałów powierzchniowe i krawędziowe, grube spoiny i ubytki zaprawy w spoinach, powierzchnie mocno zanieczyszczone, „porysowane” powierzchnie cegieł

Dokumentacja fotograficzna z dnia : 24 lipiec 2025 r.



Fot. 17. Ubytki spoin w balustradzie ceglanej, zanieczyszczenie powierzchni

OZNACZENIE I RODZAJ USZKODZENIA		BETON Zaprawa	CEGLA	KAMIEŃ	ASFALT	GRUNT
		B	S	K	A	T
N	Zanieczyszczenia	NB	NC	NK	NA	NT
W	Wegetacja roślin	WB	WC	WK	WA	WT
C	Przecieki wody	CB	CC	CK	CA	CT
O	Osady lub wykwit	OB	OC	OK	OA	-
A	Zniszczenie zabezpieczeń antykorozyjnych	AB	AC	AK	AA	-
K	Korozja, gnicie, starzenie	KB	KC	KK	KA	-
R	Zarysowania i pęknięcia	RB	RC	RK	RA	-
D	Deformacje	DB	DC	-	DA	-
P	Przemieszczenia, osiadanie	PB	PC	PK	PA	PT
B	Zablokowanie, ograniczenie ruchu	BB	BC	-	BA	-
U	Ubytki, braki lub erozja materiału	UB	UC	UK	UA	UT
Z	Zniszczenie struktury materiału	ZB	ZC	ZK	ZA	-

Tab. 1. Oznaczenia uszkodzeń

KARTA INSPEKCJI SZCZEGÓŁOWEJ MOSTU		13
Arkusz spostrzeżeń z dnia : 24 lipiec 2025 r.		
1	Intensywność i rodzaj ruchu na moście : <i>(mały, średni, intensywny, lekki, ciężki, b. ciężki)</i>	
2	Stan nawierzchni : Nawierzchnia kamienna jezdni na moście jest w stanie zadawalającym, na dojazdach stwierdzono małe wyboje i dziury, także w nawierzchni bitumicznej na dojazdach są pęknięcia i rysy. Na obiekcie występują pobocza techniczne w postaci balustrad masywnych, bez krawężnikowe. W obrębie skrzydeł wykonano umocnienie powierzchni poboczy gruntowych brukiem. Zanieczyszczenie warstwami gruntu i roślinnością stref przykrawężnikowych. Na moście i dojazdach nie zastosowano krawężników i ściany balustrad kierują spływem wody opadowej i roztopowej z obiektu – co powoduje gromadzenie się zanieczyszczeń przy ścianach.	
3	Stan chodnika i poboczy : Chodniki nie występują. Odcinki poboczy przy skrzydłach rozwartych mają nawierzchnię kamienną. Pobocza przy obiekcie są gruntowe zarośnięte trawą. Brak jest ścieków skarpowych i spływająca woda z przęsła rozmywa pobocza i odcinki skarp kanału. Skarpy przy obiekcie obsuwają się. Ubytki w skarpach są duże, tworząc strome skarpy, które się powiększają. Obsuwanie się skarp przy obiekcie było lokalnie naprawiane płytami kamiennymi, aby utrzymać wymaganą szerokość jezdni. Ruch pieszych jest sporadyczny.	
4	Stan izolacji : Stan izolacji na przęsle jest niezadawalający lub izolacji nie wykonano. Stwierdzono przecieki na spodzie sklepienia i ścianach pachwinowych sklepienia. Szczególnie duże przecieki z białymi zaciekami, występują przez spoiny łączące elementy kamienne i ceglane. Występują także mokre plamy w miejscach przecieków. Przecieki powodują zabrudzanie oraz zawilgocenie powierzchni spodu sklepienia i ścian pachwinowych. Zawilgocenie, w okresach zimowych, może uszkadzać strukturę muru sklepienia (cegła i spoiny) w wyniku przemarzania.	
5	Odwodnienie obiektu : Odwodnienie powierzchniowe jest wykonane małymi spadkami poprzecznymi jezdni i głównie spadkami podłużnym (obustronnymi) z bezpośrednim odprowadzeniem powierzchniowej wody opadowej na dojazdy i skarpy. Małe spadki poprzeczne jezdni mostu powodują spływ wody opadowej na balustrady i dalej woda opadowa spływa wzdłuż balustrad. Powoduje to bardzo duże zanieczyszczenia gruntem, piaskiem i porastają roślinnością tych stref i dalsze utrudnienia w odwodnieniu powierzchniowym.	
6	Bariery ochronne : Rolę barier ochronnych spełniają balustrady masywne.	

KARTA INSPEKCJI SZCZEGÓŁOWEJ MOSTU		14
Arkusz spostrzeżeń c.d.		
7	Urządzenia obce : Nie stwierdzono urządzeń obcych na obiekcie.	
8	Stan przęsła : Stan ogólny przęsła – niepokojący z powodu występowania przecieków.	
8.1	Stan sklepienia : Sklepienie ceglano-kamienne jest w niepokojącym stanie technicznym, ze względu na białe i mokre zacieki. Przecieki zabrudzają i zawilgacają konstrukcję sklepienia, co może prowadzić do zamarzania elementów i ich kruszenie i osłabianie przez ujemne temperatury. W pierwszej kolejności może się uszkadzać zaprawa murarska i materiał cegieł. Nie stwierdzono nadmiernych ugięć lub przemieszczeń przęsła.	
8.2	Stan pomostu : Pomostem jest sklepienie ceglano-kamienne – patrz wyżej Na krawędziach sklepienia opierają się kamienne ściany pachwinowe, które obramują jezdnię. Łączenie bloków i kamieni w ścianach pachwinowych jest spoinami wykonanymi z zaprawy murarskiej. Występują także przecieki ze spoin, co powoduje że część spoin się wykruszyła.	

KARTA INSPEKCJI SZCZEGÓŁOWEJ MOSTU		15
Arkusz spostrzeżeń c.d.		
9	Podpory : Przęsło sklepienie oparte jest na dwóch przyczółkach masywnych kamiennych za pośrednictwem zaprawy murarskiej. Kamiennie ławy fundamentowe przyczółków mogą być oparte bezpośrednio na gruncie rodzimym (gdy jest piaszczysty) lub mogą być oparte pośrednio na palach drewnianych gdyby w podłożu były grunty nienośne. Stan podpór jest zadowalający. W przestrzeni podmostowej występuje woda „wolno” płynąca. Na ścianach przyczółków występują duże białe ślady po przeciekach i trudno jest określić zmiany w poziomach wody płynącej.	
9.1	Stan filarów (podpór pośrednich) : Nie występują. Pod przęsłem występuje wolny przepływ wody, który zwiększa się w porach opadów.	
9.2	Stan przyczółków : Powierzchnie ścian czołowych (korpusów) przyczółków są kamienne. Dolne ich części pokryte są grubą warstwą wypłukanych białych nalotów z przecieków przęsła.	
9.3	Stan fundamentów : Fundamenty mostu wykonano w 1872 r. Wykonano niwelację górnych powierzchni przęsła i przyczółków i nie stwierdzono znaczących osiadań obiektu, a więc i fundamentów względem stanu projektowanego. Występują duże zacieki.	
10	Stan łożysk : Łożyska nie występują. Przęsło oparte jest na ciosach kamiennych w wezłowiach. Duże zacieki w tych strefach świadczą o spływie wody ze sklepienia na kamienne fundamenty mostu.	
11	Stan dylatacji : Dylatacje konstrukcyjne mostu nie występują, ze względu na małą rozpiętość przęsła. Kompensacja przesuwów poziomych odbywa się na spoinach w murach kamiennych, które zakryte są zasypką i nawierzchnią brukową. Spływ wody opadowej z przęsła jest utrudniony, pomimo dużych spadków podłużnych, przez zanieczyszczone strefy przy balustradach.	
12	Dojazdy do obiektu : Stan ogólny jest zadowalający. Występuje ograniczenie nośności mostu do 10 t. Most jest wąski i już w okresie budowy zastosowano skrzydła rozwarte dla ułatwienia ruchu skręcającym pojazdom. Występują drobne pęknięcia podłużne w miejscach kolein pod kołami na pasie lewym. Pobocza gruntowe są mocno zarosnięte. Występują lokalne miejsca, gdzie nawierzchnia i pobocza obniżyły się. Na moście i dojazdach nie występuje oznakowanie poziome jezdni. Występują trudności w skręcaniu pojazdów jadących z Giżyna w lewo na most, ze względu na ograniczoną przestrzeń między masywnymi balustradami mostu i krótki odcinek drogi. Dla dłuższych pojazdów samochodowych lub sprzętu rolniczego przejazd jest niemożliwy.	

KARTA INSPEKCJI SZCZEGÓŁOWEJ MOSTU		16
Arkusze zaleceń z dnia : 24 lipiec 2025 r.		
I. Na podstawie przeprowadzonego przeglądu uznaje się, że most w stanie aktualnym nie wymaga żadnych napraw, poza pracami utrzymaniowymi i może być bez żadnych ograniczeń użytkowany przez okres ——— lat.		
II. Na podstawie przeprowadzonego przeglądu stwierdzono konieczności wykonania następujących robót :		
1. W podporach Wykonać czyszczenie powierzchni i naprawy powierzchniowe ścian przyczółków – uzupełnienie spoin. Wykonać powłoki hydrofobowe na murach kamiennych. Wyrównać / odtworzyć skarpy gruntowe przy przyczółkach z umocnieniem brzegów płótkami faszynowymi i narzutem kamiennym.		
2. W ustroju nośnym Wskazane jest odtworzyć izolację poziomą na przęsle sklepionym, z ewentualnym uszczelnieniem sklepienia poprzez wyrównawczą płytę betonową z siatką stalową zespoloną kotwami z przęsłem ceglany. Wykonać nową izolację przeciwwodną na sklepieniu, z warstwą ochronną. Wymienić zasypkę obiektu na nową, z odwodnieniem. Odtworzyć nawierzchnię jezdni, wskazana jest nawierzchnia brukowa.		
3. W pomoście jw. Wykonać czyszczenie ścian pachwinowych z usunięciem luźnych spoin, wykonać spoinowanie oraz wykonać powłoki ochronne na murach kamiennych. Naprawić lub wymienić balustrady ceglane z kotwieniem ich do ścian pachwinowych.		

Arkusz zaleceń c.d.

4. Na dojazdach

Wykonać korektę geometryczną wjazdu na most do umożliwienia skręcaniu pojazdów ciężarowych z Giżyna w lewo na most.

Regularnie oczyszczać pobocza i skarpy z roślinności.

5. W wyposażeniu mostu

Okresowo usunąć zanieczyszczenia i roślinność ze stref przy balustradach na moście i dojazdach.

Wykonać wymianę balustrad w ramach remontu obiektu.

Wykonać wymianę podsypki na obiekcie z wykonaniem jej odwodnienia.

6. W urządzeniach obcych

Nie ma.

Prace te powinny być wykonane w trybie planowym i zakończone formalnym odbiorem.

Proponowane decyzje

Aby poprawić odprowadzanie wód opadowych poza most, należy wykonywać częstsze czyszczenie stref przy balustradach z ziemi, odpadów i roślinności.

Opracować dokumentację projektowo-kosztorysową remontu mostu o dopuszczalnej masie pojazdów mniejszej niż 16 ton i max obciążeniu na oś 10 ton.

W przypadku potrzeby większej nośności mostu należy zaprojektować nowy most. W obu przypadkach należy przewidzieć poprawę geometrii wjazdu most z Giżyna ze skrzyżowaniem w lewo na most.

Następny przegląd winien się odbyć :

- podstawowy w roku **2026**
- szczegółowy w roku **2030** lub w zależności od potrzeb